



Proposição: PEDIF - PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Número: 000007/2023

APROVADO
Em: 12/01/2023

José Márcio Lopes Guedes
PRESIDENTE

O FiscalizaJF, serviço voltado à fiscalização do Poder Executivo Municipal, instituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 205/2015, atendendo à Solicitação de nº 419, compareceu à rua Maurício Geraldo Vargas, no bairro São Pedro, para fiscalizar suas condições gerais.


Durante a fiscalização foi apurado que:

- A rua Maurício Geraldo Vargas, localizada no bairro São Pedro, contempla alguns problemas em sua extensão. Tal fato ocorre devido à ausência de uma rede coletora de águas pluviais, uma vez que, em momentos de chuva, a água desce descontroladamente em grande volume a partir do Cemitério de São Pedro, localizado no alto da rua, gerando transtornos não somente na rua em questão, mas também nas áreas circunvizinhas, notadamente à Avenida Senhor dos Passos (entre a Praça Therezinha Fleury Alves e Rua Raphael Vargas), e a Rua Raphael Vargas, as quais recebem praticamente toda a água, resultando em enchentes frequentes e transtorno aos moradores, comerciantes e veículos que por ali ficam estacionados ou em circulação.
- Além disso, é evidente a presença de mato alto em partes da via, bem como a ausência de calçadas para pedestre, contribuindo para o risco de acidentes envolvendo pedestres.
- Dessa maneira, verifica-se a necessidade tanto da construção de um sistema coletor de águas pluviais como a adequação da via para receber um espaço seguro para a circulação adequada de transeuntes a pé, uma vez que a rua é constantemente utilizada para acesso ao Cemitério, além de receber cortejos rumo ao local ora indicado.
- Verifica-se volume grande de mato nas calçadas, gerando retenção da água e de detritos.

Requeremos, nos termos regimentais, que se oficie à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que, no prazo legal definido no art. 47, inc. XIII, da Lei Orgânica Municipal, nos informe sobre:

- Se existe intenção da Prefeitura Municipal em solucionar o problema nos próximos meses, o qual passa pela adequação da rede coletora de águas pluviais oriundas do cemitério próximo, a fim de possibilitar o seu escoamento adequado às áreas mais baixas do bairro sem gerar enchentes, como ocorre atualmente;
- Qual a periodicidade da limpeza e da capina na rua citada.

Palácio Barbosa Lima, 12 de janeiro de 2023.



José Márcio Lopes Guedes
Vereador Zé Márcio - PV



Kátia Aparecida Franco
Vereadora Protetora Kátia Franco
- REDE

