



Local: Rua São Bernardo

Data: 10/01/2020

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

1 - Dados de identificação do espaço

Equipamento/Espaço	Rua São Bernardo	
Endereço	Rua São Bernardo, próximo ao número 36	
Bairro	São Bernardo	
CEP	36062-260	
Telefone	Não há.	
E-mail	Não há.	
Lei de criação	Não há.	
Fundação	--	
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Sim	--
Se existe, qual?	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.	

2 - Vista/Fiscalização



Durante a visita/fiscalização foi apurado que:

No dia 10 de janeiro de 2020, durante a visita do Fiscaliza JF à rua São Bernardo, bairro homônimo, os moradores apresentaram as seguintes demandas:

Existe um bueiro próximo ao número 36 da via que apresenta problemas recorrentes de formação de buracos. O principal condicionante refere-se à quebra da manilha e à liberação da água no entorno do equipamento, provocando, por exemplo, infiltrações, afundamentos constantes do solo e potencializando riscos de acidentes de trânsito.

Outra demanda relatada diz respeito às diversas bocas de lobo sem manutenção ao longo da rua. É comum a presença de gradis e tampas danificadas, bem como o excesso de resíduos sólidos dentro delas, com destaque para os equipamentos próximos aos números 46 e 98, o que prejudica não somente a segurança dos transeuntes ao trafegarem próximos à elas, mas também o risco de alagamentos nas residências e comércios ao entorno.

Há também a questão do excesso de lixo no local, cuja concentração localiza-se no início da Rua São Bernardo, próximo ao número 46: um pequeno jardim foi transformado em um ponto irregular de descarte, o que se transformou em um sério problema, trazendo, dentre outras consequências, mau cheiro, presença de insetos e roedores e detritos espalhados nas calçada e no asfalto.

Por fim, há o problema do mau estado de conservação da malha asfáltica e das calçadas. Em relação ao primeiro, é constante o aparecimento de buracos, cuja necessidade de manutenção é frequente, e em muitas vezes traz como consequências a necessidade de manobras bruscas de desvio de obstáculos por parte dos motoristas, o que pode provocar danos aos veículos, risco de atropelamentos, etc. Em relação às calçadas, nota-se em muitos pontos o piso quebrado, trazendo riscos de acidentes.



Acúmulo de lixo próximo ao nº 46



Descarte irregular de lixo em um jardim próximo ao nº 46



Descarte de lixo irregular em um pequeno jardim, próximo ao nº 46



Descarte de lixo irregular em um pequeno jardim, próximo ao nº 46



Boca de lobo com excesso de resíduos sólidos em seu interior



Boca de lobo com excesso de resíduos sólidos em seu interior



Boca de lobo com gradil danificado



Boca de lobo com tampa quebrada



Boca de lobo estreita e gradil danificado



Descarte de lixo irregular ao longo da via



Calçadas em mau estado de conservação