



Local: Rua São Domingos Sávio

Data: 13/01/2020

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

1 - Dados de identificação do espaço

Equipamento/Espaço	Rua São Domingos Sávio	
Endereço	Rua São Domingos Sávio, 533	
Bairro	Centenário	
CEP	36045-260	
Telefone	Não há.	
E-mail	Não há.	
Lei de criação	Não há.	
Fundação	Não há.	
Existe responsável pelo equipamento/espço?	Sim	--
Se existe, qual?	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	

2 - Vista/Fiscalização



Durante a visita/fiscalização foi apurado que:

Em visita ao Bairro Centenário no dia 13 de janeiro de 2020, alguns moradores apresentaram demandas à equipe do Fiscaliza JF. Durante a visita, foram apuradas duas reivindicações.

A primeira diz respeito à deficiência no trecho que compreende os cruzamentos das ruas São Domingos Sávio com as ruas Alves Júnior e Santana. Destacam-se a presença de diversos buracos (sendo alguns bem profundos) na malha asfáltica, sinalização horizontal insuficiente (pontos de pare com pintura quase totalmente apagada), ausência de uma rotatória para contorno e acesso adequado às ruas. Devido a tais deficiências, aumenta-se muito o risco de acidentes no local (colisão entre veículos, atropelamentos, etc).

Outra demanda apontada refere-se à necessidade de manutenção na área do escadão localizado entre a Rua Vitório Saggiaro e a Avenida Rio Branco (na altura da Garganta do Dilermando). O local, além de sofrer com problemas relacionados à falta de iluminação noturna, excesso de lixo e falta de capina (tanto nos degraus, quanto no entorno), também possui histórico de diversas práticas criminosas, acuando não apenas os moradores do entorno, mas também diversos estudantes que estudam em escolas próximas e necessitam utilizar o acesso. Por fim, salienta-se que a área de barranco que fica ao lado do escadão, apresenta, além da falta de manutenção periódica (crescimento da vegetação descontrolada), problemas recorrentes de deslizamento, fato que se intensifica no período de chuvas.





Deficiência na sinalização horizontal no cruzamento das três ruas



Sinalização horizontal apagada no cruzamento da Rua S. D. Sávio, e Alves Júnior



Sinalização horizontal apagada no cruzamento das ruas Santana e Alves Júnior



Buraco no cruzamento das ruas S. D. Sávio com Alves Júnior e Santana



Presença de buracos no trecho



Escadão de acesso ao Bairro Centenário, ligando a rua Vitorio Saggioro à Av. Rio Branco



Presença de lixo e falta de capina nos arredores do escadão



Falta de capina no escadão de acesso



Escadão em más condições de uso



Trecho da rua V. Saggiaro (parte de cima do escadão) sem iluminação noturna adequada



Terreno ao lado do escadão, com vegetação sem capina e risco de queda do barranco