



Local: Rua Arno Krambeck Duque

Data: 14/01/2020

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

1 - Dados de identificação do espaço

Equipamento/Espaço	Rua Arno Krambeck Duque	
Endereço	Rua Arno Krambeck Duque	
Bairro	Igrejinha	
CEP	36091-236	
Telefone	Não há.	
E-mail	Não há.	
Lei de criação	Não há.	
Fundação	Não há.	
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Sim	--
Se existe, qual?	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	

2 - Vista/Fiscalização



Durante a visita/fiscalização foi apurado que:	Em visita ao Bairro Igrejinha, foram apresentadas algumas demandas à equipe do Fiscaliza JF. De início, foi relatado o histórico de transbordamentos frequentes no córrego Três Pontes, que corta o bairro, situação essa considerada pelos moradores do local um problema antigo. Em mais uma cheia ocorrida nos últimos dias 6 e 7 de janeiro de 2020, mais de 40 famílias tiveram suas casas atingidas e foram obrigadas a se instalar temporariamente em abrigos próximos. Dessa maneira, apurou-se os principais condicionantes do problema: ausência de capina adequada nas margens; assoreamento do leito do curso d'água, provocado principalmente por descarte irregular de resíduos sólidos, tanto pela própria vizinhança, quanto de regiões próximas; bocas de lobo que, devido à falta de limpeza (foi observado que há mais de dois anos não são executados os procedimentos de praxe), não absorvem de forma suficiente o volume pluvial; além disso, moradores apontaram outros focos de preocupação: grande volume de rejeitos vindos de alguns reservatórios de propriedade da empresa mineradora NEXA, que são depositados ao longo do córrego, bem como a iminência de rompimento de açudes próximos e, dessa maneira, a chance de um grande volume de água atingir o já assoreado córrego. Tudo isso, por consequência, impede a dificuldade de escoamento das águas pluviais, o que faz situação de risco iminente perdurar; Outras demandas também foram expostas: a primeira encontra-se na antiga rua B, esquina com a rua Arno Krambeck Duque. Lá é visível a presença de buracos na malha asfáltica, o que transforma-se em risco de acidentes (por exemplo: possibilidade de atropelamentos de pedestres e colisão entre veículos), devido à necessidade de desvio brusco dos obstáculos; a segunda diz respeito à quebra de uma ponte de pedestres que interligava a rua Arno Krambeck Duque à rua G, o que impede a passagem do trânsito de moradores, fazendo com que estes sejam forçados a percorrer um caminho mais longo até as suas respectivas residências.
---	--



Aspecto do Córrego Três Pontes



Falta de Capina no leito do Córrego Três Pontes



Assoreamento no leito do Córrego Três Pontes



Descarte de lixo irregular às margens do Córrego Três Pontes



Descarte de lixo irregular às margens do Córrego Três Pontes



Destruição na área da antiga ponte entre as ruas G e A. K. Duque



Casa atingida na última enchente, em janeiro de 2020



Presença de diversos buracos ao longo da Rua B



Excesso de resíduos sólidos próximo à antiga ponte entre as ruas G e A.K. Duque



Excesso de resíduos sólidos descartados no Córrego Três Pontes



Curso d'água que deságua no córrego Três pontes