

**Local:** Rua José Orozimbo de Oliveira**Data:** 05/03/2020**Relatório:** Espaços Públicos em Geral**Área:** Outros**1 - Dados de identificação do espaço**

|                                             |                                                                       |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Equipamento/Espaço                          | Rua José Orozimbo de Oliveira                                         |    |
| Endereço                                    | Rua José Orozimbo de Oliveira (do número 163 ao 270, aproximadamente) |    |
| Bairro                                      | Santa Luzia                                                           |    |
| CEP                                         | 36030-210                                                             |    |
| Telefone                                    | Não há.                                                               |    |
| E-mail                                      | Não há.                                                               |    |
| Lei de criação                              | Não informado.                                                        |    |
| Fundação                                    | Não informado.                                                        |    |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Sim                                                                   | -- |
| Se existe, qual?                            | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.                                 |    |

**2 - Vista/Fiscalização**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | <p>Inicialmente, foi relatado à equipe do Fiscaliza JF o fato do deslizamento parcial da rua José Orozimbo de Oliveira, no bairro Santa Luzia, ocorrido entre os dias 2 e 3 de março, danificando não apenas sua malha asfáltica, mas também trechos da mureta de proteção.</p> <p>Consequentemente, boa parte desse material ficou solto entre a rua e a encosta, resultando em risco iminente de colisão com as casas da rua José Nicodemus da Silva, localizada imediatamente abaixo. Além disso, a circulação na rua em questão tornou-se restrita apenas aos pedestres, através de um estreito caminho, dado o avanço do deslizamento; por fim, evidenciou-se ainda mais o deslocamento de alguns imóveis e o resultante aparecimento de rachaduras e risco de desmoronamento.</p> <p>Nesse período, moradores providenciaram sinalização emergencial, porém elas são paliativas, uma vez que a ação não resolve o problema da queda da rua, além de inibir apenas parcialmente o risco de acidentes aos moradores, principalmente devido à grande quantidade de crianças e adolescentes brincando na rua.</p> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Sinalização restringindo a passagem de veículos**



**Equipamento de segurança comprometido pela queda parcial da rua**



**Risco de queda da camada asfáltica e do parapeito**



**Rua José Orozimbo de Oliveira com passagem parcial (apenas para pedestres)**



**Aspecto de trecho comprometido na rua**



**Sinalização de alerta provisório instalado nas proximidades**



**Risco iminente de queda da Rua José Orozimbo de Oliveira**



**Interdição parcial da rua e risco de comprometimento da estrutura dos imóveis próximos**



**Estrutura da rua comprometida devido ao risco de queda**



**Parte da rua e muro cedidos na Rua José Orozimbo de Oliveira**



**Rachadura em imóvel da Rua José Orozimbo de Oliveira**



**Rachadura em imóvel na Rua José Orozimbo de Oliveira**



**Rachadura em imóvel da Rua José Orozimbo de Oliveira**