

Anexo: Bairro Pedras Preciosas – apresentação de imagens que mostram uma área de APP próxima a um curso d'água, onde observa-se a instalação irregular de tubulações de esgoto expostas sobre o solo, atravessando a vegetação ciliar. O terreno apresenta sinais de erosão e acúmulo de resíduos domésticos. As margens do córrego estão degradadas e há lançamento direto de efluentes sem tratamento, caracterizando impacto ambiental significativo.

imagem 01



imagem 02



imagem 03



imagem 04



imagem 05



imagem 06

