

Memorando 5- 18.664/2022

De: Ludmila F. - SEAPA - DAPS

Para: GABSEAPA - Gabinete Seapa - A/C Carolina M.

Data: 03/03/2022 às 11:37:31

Setores envolvidos:

SO, SO - DVEP, SEAPA - DAPS, SEAPA, DACOL, GABSEAPA

Pedido de Informação nº 66/2022

Prezada Carolina,

Em resposta ao despacho 3, encaminho as informações concernentes à SEAPA.

- Que as secretarias informem o que está sendo feito para sanar o problema de manutenção e reposição de peças, a fim de que os veículos possam estar em condições para retornar, com segurança, para a execução dos serviços públicos.

Encontram-se na SSLICOM (Subsecretaria de Licitação e Compras) as atas de:

- Locação de Máquinas e Veículos pesados (sem operador, sem combustível, com manutenção e peças): está na SSLICOM
- Contratação de Manutenção de pesados (mão de obra): está na SSLICOM
- Ata Emergencial para aquisição de peças para manutenção de veículos e máquinas pesadas: está na SSLICOM.

Encontra-se na SEAPA, tramitando internamente:

- Locação de Implementos Agrícolas: em elaboração (pendente orçamentos)
- Locação de trator com implementos (operador, manutenção e peças inclusos): processo restou deserto. Será reiniciado processo pela Seapa.
- Ata Emergencial para aquisição de peças para manutenção de veículos e máquinas pesadas: em análise interna.

- Em execução de despesa:

- Aquisição de óleos lubrificantes e correlatos: em fase de execução de despesa
- Aquisição de pneus para veículos e máquinas pesadas: em execução de despesa
- Aquisição de peças para manutenção de veículos leves: em execução de despesa
- Locação de veículos leves: em execução de despesa
- Que as secretarias informem qual o montante anual necessário para garantir manutenção constante dos equipamentos.

Para a garantia dos serviços de mecanização agrícola com a garantia da manutenção constante dos equipamentos, a Seapa necessita o montante de R\$ 383.100,00 anual.

- Que seja enviado a esta casa Legislativa listagem de todos os veículos pesados que se encontram parados na Secretaria de Obras (SO) e/ou na Secretaria de Agricultura, pecuária e Abastecimento (SEAPA), defeito apresentado, data em que veículo parou, data de realização da última manutenção.

- Que a SO e a SEAPA informem a frota de veículos leves e pesados sob sua responsabilidade, especificando modelo, ano e quilometragem dos veículos.

Resposta das duas últimas perguntas estão no documento em anexo.

Sigo à disposição para quaisquer outros questionamentos.

Atenciosamente,


Ludmila Bandeira
Gerente DAPS

Dep de Apoio à Produção Sustentável

Anexos:

RELATORIO_MECAGRI_PATRIMONIO_25_02_2022.docx





**MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA**
Programa da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*

Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e
SMPAAC/UNEI/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Maquinário-Pesado			
Patrimônio	Máquinas	Especificação	Estado de Conservação
178.891	Trator 18	LS U80 série 2494012210	Regular
147.138	Trator 17	MF 4292 TDA série 4292313428	Bom
147.139	Trator 16	MF 4292 TDA série 4292313354	Regular
147.141	Trator 15	MF 4292 TDA série 4292313371	Regular
147.140	Trator 14	MF 4292 TDA série 4292313369	Bom
107.504	Trator 13	NH TL65E TDA série 6X052	Sucata
106.977	Trator 12	NH TL65E TDA série 6X053	Sucata
107.502	Trator 11	MF 283 TDA série 2151046894 série 2834081705	Sucata
107.501	Trator 10	MF 283 TDA série 2834081706	Regular
			Observações
			Necessita reparo da embreagem (2º estágio) e bomba injetora
			Reparado em nov/2021: mecânico/Empav, peças/SO
			Necessita substituição de pneus, reparo do radiador, revisão do arranque e bateria nova
			Necessita 4 pneus, pistão do hidráulico e freio
			Necessita substituição de pneus. Pneu traseiro furou em jan/2022. entrega do pneu pode demorar mais de 120 dias, quando da expedição da Ordem de Fornecimento, que está pendente por esse.
			Leilão
			Leilão
			Fonte de peças para reparo das máquinas da MECAGRI
			Necessita retífica de motor, volante, alternador, hélice, arranque e pneus




Programa de Assistência
Agrícola, Pecuária e
Abastecimento

RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*


Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e
SMPACF/UNEI/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Máquina Pesada				Observações	
Patrimônio	Máquinas	Especificação	Estado de Conservação		
107.505	Trator 09	MF 283 TDA série 2834081709	Bom	Reparado em out/2021: retífica de bomba injetora/SO Em dez/2021: Necessita reparo no tirante do rolamento dianteiro (vazando óleo hidráulico)	
091.754	Trator 08	MF 265 TDA série 265032964	Regular	necessita bomba injetora, banco, manga do eixo, arranque, alternador, barra de levante e bracinho	
091.753	Trator 07	MF 265 TDA série 265032353	Regular	Necessita reparo de freios e 2 pneus dianteiros: na Empav desde out/2021	
091.751	Trator 05	Ford 5030 TDA	Regular	Leilão	
057.851-4(?)	Trator 04	MF 265	Sucata	Leilão - devolvido após empréstimo à EMPAV	
091.752	Trator 03	MF 265	Sucata	Leilão	
091.779	Trator 02	MF 265 série 2151055866	Sucata	Leilão	
178.892	Retroescavadeira	JCB 3CX série 2740986	Sem informação	Emprestado à SO	
175.271	Retroescavadeira	XCMG XT870BR chassi XUG08700EJPA004	Sem informação	Emprestado à SO	
Item patrimonializado, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Retroescavadeira	MF 96	Sem informação	Doado a SO	



RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
 Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*
 Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e
 SMPAAC/UNEL/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Implementos				
Patrimônio	Implemento	Especificação	Estado de Conservação	Observações
107.506	Arado	Baldan 4 discos série 556738001002	Bom	Em uso
Item patrimoniado, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Baldan 4 discos série 087637001004	Bom	Em uso
107.503	Arado	Baldan 4 discos série 556738001003	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos
Item patrimoniado, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Baldan 4 discos série 60349510001001	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos
Item patrimoniado, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Baldan 4 discos série 603382606001002	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos, joelho e cubo
Item patrimoniado, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Tatu 3 discos série 291/1992	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos
091.757	Grade niveladora	Tatu 24 discos	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos
091.756	Grade niveladora	Tatu 24 discos	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos
091.755	Grade niveladora	Tatu 24 discos série 192/14243	Regular	Necessita substituição dos conjunto de discos, eixo, mancal e para-fusos




**MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA**
Programa da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*

Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e
SMPAC/JP/UNEI/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Implementos				Observações
Patrimônio	Implemento	Especificação	Estado de Conservação	
091.777	Sulcador	Sta. Isabel	Bom	
091.776	Sulcador	Sta. Isabel	Bom	
148.463	Distribuidor de calcário	À rasto Sta. Isabel 500 Kg	Regular	Necessita reparos com solda
133.310	Plantadeira	Jumil 2570 POP	Bom	Necessita substituição da rosca sem fim (3)
091.765	Batedeira de cereais	Geomac Nogueira BC 80 III	Regular	Necessita correias
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Ensiladeira estac.	Pinheiro PP47-4F	Regular	Necessita substituição de facas
	Carreta	IAC rodado duplo	Regular	Necessita reparo do pistão
	Carreta	IAC rodado duplo	Regular	Necessita reparos com solda e pneus
	105.990			
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Plantadeira	Jumil 2040	Regular	
	Ensiladeira estac.	PP4610	Regular	Furtada em 10/02/2022
091.764				
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Kholer 4 discos	Sucata	
	Arado	Kholer 4 discos	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Kholer 4 discos	Sucata	
	Arado	Kholer 4 discos	Sucata	




RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*

Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e SMPAAC/UNEL/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Implementos				
Patrimônio	Implemento	Especificação	Estado de Conservação	Observações
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Kholer 4 discos	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	MF 3 discos	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Arado	Kholer 4 discos	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Grade	Baldan 24 discos	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Grade	Baldan 24 discos	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Carreta	Actoni simples	Sucata	Doação
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Carreta	Actoni simples	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Carreta	Pinheiro rodado S.	Sucata	



PROGRAMA DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO


RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*

Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e
SNPA/ACF/JUNEI/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Máquinas				
Patrimônio	Implemento	Especificação	Estado de Conservação	Observações
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Ensiladeira	Nogueira Percus 9004	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Ensiladeira	Nogueira Percus 9004	Sucata	
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)	Carreta	Actioni simples	Sucata	
014.673	Ensiladeira	Pinheiro Max 4	Sucata	
014.672	Roadadeira agrícola	Piccin RPC	Sucata	

Veículos Pesados e Leves				
Patrimônio	Veículos	Especificação	Estado de Conservação	Observações
043.962	Motocicleta	HONDA CG125 placa GPS7677	Ruim	-
090.519	Caminhão	Mercedes Benz 712C placa HMM9510	Regular	DCAG/SEAPA
176.163	Caminhão	Ford 816S placa QP18547	Bom	Patrimônio PJF



**MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA**
Programa da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
Estado de conservação das máquinas, veículos e implementos agrícolas*
Levantamento realizado pelo DAPS/SEAPA e
SMPAAC/UNEI/SEAPA em jul/2021, atualizado em fev/2022

Patrimônio		Veículos		Veículos Pesados E Laves		Observações
				Especificação	Estado de Conservação	
169.050		Caminhão		Iveco Tector placa PZC0530	Sem informações	Cedido - Patrimônio PJF
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)		Caminhão		Mercedes Benz 1620 placa HMM9335	Sem informações	PJF/doado à SO
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)		Gol		Volkswagen Mi 1.0 placa REN2104	Ótimo	Locação via licitação
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)		Spin		Chevrolet placa QWV2780	Ótimo	Locação via licitação (veículo provisório, até chegada do veículo do fornecedor)
148.636		Camionete		Ford Courier 1.6 placa HLF6070	Em manutenção	DCAG/SEAPA
Item com patrimônio, não foi localizada a placa de patrimônio no implemento (material antigo, placa descolou)		Camionete		Ford Courier 1.6 placa	Ruim	Emprestado à DLOG/STDA

Departamento de Apoio à Produção Sustentável
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Juiz de Fora, 24 de fevereiro de 2022

Prefeitura de Juiz de Fora
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Avenida Brasil, 2001, 6º andar, Centro. CEP: 36060-010, Juiz de Fora/MG