



**JUIZ DE FORA**  
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL  
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 2209

Em 14 / 8 / 2026

Bildy  
EXPEDIENTE

Ofício nº 2287/2026/SG

Juiz de Fora, 11 de agosto de 2026

Exmº. Sr.  
José Márcio Lopes Guedes  
Presidente da Câmara Municipal  
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 1729/2026  
Pedido de Informação nº 147/2026  
De Autoria do Zé Márcio-Garotinho

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Pedido de Informação referenciado, encaminhamos a presente resposta(s) emitida(s) pela(s) secretaria(s) competente(s), anexa(s) a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

MARIA MARGARIDA  
MARTINS  
SALOMAO:1352103966  
8

Assinado de forma digital por  
MARIA MARGARIDA MARTINS  
SALOMAO:13521039668  
Dados: 2026.08.11 15:35:32  
-03'00'

**Margarida Salomão**  
Prefeita de Juiz de Fora

**Secretaria de Governo**

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br

## **Memorando 14- 51.395/2026**

**De:** Ana C. - CESAMA - DRTO - GEOM - DERS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/08/2026 às 10:52:21

**Setores envolvidos:**

CESAMA - DP, CESAMA - ACO, CESAMA - DRTO, CESAMA - DRTO - GEOM - DERS, SG - SSRI - DAPROL, CESAMA - DP

### **Pedido de Informação nº 147/2026 - Zé Márcio - Garotinho**

Em atendimento ao Pedido de Informação nº 147/2026, a CESAMA apresenta os seguintes esclarecimentos:

**1. Qual é a causa raiz do problema de transbordamento de esgoto no local? Existe laudo técnico ou relatório de vídeo-inspeção que comprove essa conclusão?**

A rede coletora de esgoto da Rua Engenheiro José Márcio Paschoalino foi integralmente remodelada em fevereiro de 2025, passando a operar com tubulação em PVC OCRE DN 200 mm.

Após a remodelação, foram registradas algumas ocorrências de obstrução da rede, todas prontamente atendidas pelas equipes operacionais da CESAMA com a utilização de caminhão hidrojato. Durante esses atendimentos, foram retirados resíduos sólidos dos poços de visita (PVs), restabelecendo o funcionamento normal da rede.

Em atendimento ao presente Pedido de Informação, foi realizada vistoria técnica por meio da Ordem de Serviço nº 32052/2026/0 em 22/07/2026. Durante a inspeção, foram abertos todos os poços de visita (PVs) existentes ao longo da Rua Engenheiro José Márcio Paschoalino, com o objetivo de verificar as condições operacionais da rede coletora de esgoto. Após a conferência, constatou-se que toda a rede encontrava-se operando normalmente, sem indícios de obstrução, deficiência no escoamento ou qualquer anormalidade operacional.

Dessa forma, na data da vistoria não foram identificadas evidências de falhas estruturais ou operacionais na rede coletora que justificassem a execução de nova intervenção.

Quanto à vídeo-inspeção, informa-se que a CESAMA não dispõe de equipamento próprio para realização desse tipo de inspeção.

**2. Caso ainda não haja diagnóstico definitivo, está prevista a realização de vistoria especializada ou nova inspeção na rede?**

A vistoria realizada por meio da Ordem de Serviço nº 32052/2026/0 demonstrou que a rede encontrava-se em perfeitas condições operacionais no momento da inspeção.

A CESAMA continuará acompanhando o comportamento operacional da rede e, caso sejam registradas novas ocorrências, realizará novas vistorias e adotará as medidas técnicas cabíveis para identificação e solução da causa do problema.

**3. Existe cronograma para execução da obra definitiva no trecho afetado? Em caso positivo, qual o prazo previsto?**

Não há previsão para execução de nova obra no trecho, tendo em vista que a rede coletora foi integralmente remodelada em fevereiro de 2025 e a vistoria mais recente não constatou anormalidades operacionais ou indícios de comprometimento estrutural que justifiquem nova intervenção.

**4. Considerando os transtornos enfrentados pelos moradores, a CESAMA pretende priorizar esse atendimento até a solução definitiva do problema?**

Sim. A CESAMA continuará monitorando o trecho e, sempre que houver registro de ocorrência no local, realizará atendimento prioritário, adotando as medidas operacionais necessárias para restabelecer o funcionamento da rede de esgoto com a maior brevidade possível.

Por fim, a CESAMA ressalta que o descarte inadequado de resíduos sólidos na rede coletora de esgoto constitui uma das principais causas de obstruções e extravasamentos, comprometendo o adequado funcionamento do sistema e ocasionando transtornos à população.

Atenciosamente,

—  
**Ana Carolina Campos**

*Chefe de Departamento - Departamento Regional Sul*