**Local:** Rua Santana

**Data:** 05/09/2019

**Relatório:** Espaços Públicos em Geral

**Área:** Outros

| 1 - | Dados de identificação do espaço | |
|---|---|---|
| Equipamento/Espaço | Rua Santana | |
| Endereço | Rua Santana, 77 | |
| Bairro | Santa Terezinha | |
| CEP | 36045-155 | |
| Telefone | -- | |
| E-mail | -- | |
| Lei de criação | -- | |
| Fundação | -- | |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Não | -- |
| Se existe, qual? | -- | |

| 2 - | Vista/Fiscalização |
|---|---|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | Problemas de acessibilidade ao longo da rua, como buracos no asfalto, calçadas em más condições e falta de rampas de acesso aos cadeirantes, gerando grande dificuldade de ir e vir.<br>Além disso, foram observados problemas em relação ao estacionamento de veículos, o qual, além de ser outro fator prejudicial a travessia dos pedestres, gera constantes retenções no trânsito, dado que a rua, além de ser estreita, ainda possui parada em ambos os lados. Segundo o morador é comum veículos ficarem por vários dias (o fato de muitas casas ao entorno não possuírem garagem e a constante carga e descarga de mercadorias para atender ao comércio local agravam a situação).<br>Há uma iminente inauguração de um grande condomínio residencial no bairro, o que impactará no aumento do fluxo de pessoas e no trânsito como um todo.<br>As disposições física e temporal do sinal de trânsito próximo à esquina da rua com a avenida Rui Barbosa, apresentam riscos de acidente, o morador relatou que é comum a constante imprudência (principalmente alta velocidade e avanço de sinal vermelho, gerando batidas, atropelamentos, etc.). |

**Estacionamento nos dois lados da via e ausência de rampas para cadeirantes**

**Presença de buraco na via**

**Presença de buraco na via**

**Semáforo**

**Trânsito próximo à esquina da Avenida Rui Barbosa e Rua Santana**