**Local:** Rua Américo Lobo, iniciando perto do número 1260

**Data:** 16/12/2019

**Relatório:** Espaços Públicos em Geral

**Área:** Outros

| 1 - | Dados de identificação do espaço | |
|---|---|---|
| Equipamento/Espaço | Rua Américo Lobo | |
| Endereço | Rua Américo Lobo, próximo ao número 1260. | |
| Bairro | Manoel Honório | |
| CEP | 36045-020 | |
| Telefone | Não há. | |
| E-mail | Não há. | |
| Lei de criação | Não há. | |
| Fundação | Não há | |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Sim | -- |
| Se existe, qual? | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora | |

## 2 - Vista/Fiscalização

| | |
|---|---|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | Durante a visita do Fiscaliza JF ao local, a população apresentou algumas demandas que afetam diretamente a rotina de moradores e comerciantes da Rua Américo Lobo, no bairro Manoel Honório. A queixa principal refere-se às enchentes corriqueiras, sendo a mais emblemática ocorrida no dia 24 de dezembro de 2018, a qual afetou dezenas de imóveis e veículos ao longo da via.<br>Tal situação deriva de dois fatores: o primeiro refere-se às dimensões estreitas e ao assoreamento dos bueiros (excesso de resíduos sólidos) ao longo da rua Américo Lobo e de ruas mais elevadas. Como a rua em questão localiza-se em uma área mais baixa daquela região, o volume de água recebido durante às chuvas excede à capacidade das caixas coletoras, resultando em transbordamentos frequentes. Outro agravante diz respeito aos bueiros concretado irregularmente, com destaque ao localizado na rua Alberto Vieira Lima, número 134 esquina com rua Irmão Martinho e que absorvia boa quantidade do volume de água do bairro Bairu, e que agora escoa a céu aberto, elevando ainda mais o risco de inundação. É importante frisar que atualmente os bueiros não dão conta do volume de água que desce do Bairu e das partes mais altas do bairro Manoel Honório.<br>O segundo fator diz respeito aos problemas referentes ao Córrego Matirumbide. Os moradores das redondezas ressaltam a incapacidade do curso dágua de suportar o volume de chuva que desce de regiões próximas (mais elevadas geograficamente).<br>Eis alguns condicionantes: grande quantidade de resíduos sólidos encontrados no local (lixo sólido, terra, etc.), o que contribui para deixá-lo mais raso e com menor poder de absorção da demanda pluvial, além de impedir o fluxo normal da água rumo ao Rio Paraibuna; a construção de uma laje de concreto com gradil nos fundos dos imóveis do Edifício Havana (Rua Eugênio Fontainha, nº 121) e das residências localizadas entre os números 1256 e 1278 da rua Américo Lobo (e que hoje é utilizado como um anexo pelo prédio, mais precisamente de uma área de serviço dos moradores).<br><br>Exposto o caso, verifica-se a possibilidade de:<br><br>- Limpeza (retirada de resíduos sólidos e desassoreamento das galerias pluviais) e redimensionamento (ampliação) do tamanho dos bueiros ao longo da rua Américo Lobo, dado o volume considerável de água que desce de algumas ruas mais altas dos bairros Manoel Honório e do Bairu;<br><br>- Retirada do concreto das bocas de lobo que apresentam referida característica, principalmente ao que se localiza na rua Alberto |

Vieira Lima, esquina com rua Irmão Martinho (localizadas em uma região acima da rua Américo Lobo) e que impede o escoamento adequado do volume de chuva (ao invés de escoar pela rua voltará circular pela galeria pluvial)

- Limpeza e desassoreamento do córrego Matirumbide, cuja cheia afeta direta e constantemente as casas na vizinhança, gerando prejuízos materiais e psicológicos;

- Verificar a regularidade da laje com gradil construída nos fundos dos imóveis da rua Eugênio Fo

**Bueiro na Rua Américo Lobo (baixa capacidade de vazão)**

**Laje com gradil construída entre a parte de trás do Edifício Havana (Rua Eugênio Fonta**

**Enchente registrada por câmeras de segurança em 24 de dezembro de 2018 (Rua Américo Lo**

**Bueiro na Rua Américo Lobo (baixa capacidade de vazão)**

**Bueiro na Rua Américo Lobo (baixa capacidade de vazão)**

**Tampa de bueiro concretado na Rua Alberto Vieira Lima 134 (Esquina com Rua Irmão Marti**

**Dano no interior de uma residência registrado após a enchente do dia 24 de dezembro de**

**Dano no interior de uma residência registrado após a enchente do dia 24 de dezembro de**

**Dano em veículo registrado após a enchente do dia 24 de dezembro de 2018**

**Acúmulo de detritos no leito do Córrego Matirumbide**

**Acúmulo de detritos no leito do Córrego Matirumbide**