

Memorando 4- 52.376/2021

De: Wilson C. - SO - DEIP

Para: SO - Secretaria de Obras - A/C Lincoln L.

Data: 06/10/2021 às 17:19:05

Setores (CC):

SO, SO - DEIP, SO - DEIP - SEMAIP, SO - DEFEN

Setores envolvidos:

SO, SO - DEIP, SO - DEIP - SEMAIP, SO - DEFEN, DACOL

Pedido de Informação 246/2021

Prezado Sr. Secretário Lincoln Lima,

Primeiramente, agradeço a informação prestada pelo Nobre Vereador Wagner de Oliveira, pois não era de conhecimento da Secretaria de Obras, e provavelmente nem de outras secretarias, que as placas de identificação dos braços das luminárias de Humaitá foram retiradas. Nós as colocamos justamente por sabermos da importância desta identificação, já que ela facilita ao contribuinte repassar para a prefeitura quaisquer problemas com as luminárias. Deste modo, endossamos o que disse o vereador : É muito importante ter nos braços das luminárias estas placas de identificação para facilitar a localização das mesmas para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas.

Aproveitamos a oportunidade para informar que existe a possibilidade (ainda a ser comprovada) de que compartilhadores da CEMIG danificam nossas placas, inclusive já apresentamos reclamação formal à concessionária.

A Cemig nos respondeu - após algum tempo - que estão tomando medidas para a resolução do problema. Tal resolução terá duas etapas, a primeira, que está em andamento, é a de contratação de uma empresa para levantar todo o cadastro dos postes em sua área de concessão, para que seja possível identificar todas as empresas que compartilham de seus postes. Esta etapa do levantamento seria finalizada num prazo de 03 (três) meses. Num segundo momento seria realizada a redução do número de compartilhadores nos postes, o que significa dizer que os postes ficaram com apenas 06 (seis) compartilhadores nos postes. Atualmente existem postes com até 20 (vinte) compartilhadores na cidade. O Prazo para a conclusão desta etapa seria de 18 (dezoito) meses a situação estaria normalizada.

Cabe ressaltar que o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Dr. Alex Santiago, já está ciente da situação e sensível ao problema, atuando no sentido de cobrar uma posição da CEMIG sobre a os problemas causados por seus compartilhadores.

Por fim, informamos que já estamos providenciando reposição das Placas de Identificação das luminárias de Humaitá, inclusive temos estudado um novo modelo que possa facilitar sua visualização, tendo em vista que o atual modelo foi projetado pela CEMIG, pois quando tivemos a ideia (precursora no país) de identificar os pontos de luz na cidade, a responsabilidade da Iluminação Pública ainda era da concessionária, mas atualmente tal responsabilidade está a cargo da Administração Municipal.

Atenciosamente,

—
Engº Wilson Ferrareze
Gerente Departamento de Iluminação Pública

