Local: Praça Presidente Antônio Carlos

Data: 09/11/2016

Relatório: Questionário praças

Área: Esporte e Lazer

01 -	Dados do Equipamento
Equipamento	Praça Presidente Antônio Carlos
Endereço	--
Bairro	Centro
CEP	36010-140
Telefone	--
E-mail	--
Lei de criação	--
Fundação	--

02 -	Equipe Administrativa	
A praça possui um responsável específico?	Não	Sem informação.
No caso de sim, nome do responsável	--	
Jardineiros	Não	Sem informação.
Serviços gerais	Não	Sem informação.
Paisagista	Não	Sem informação.
Vigilantes	Não	Sem informação.

03 -	Estrutura Física / Condições da Estrutura Física	
Data da última reforma	17/07/2002	Conforma placa de reforma.
A manutenção da praça é feita?	Sim	Aparentemente.
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Sem informação.	
A limpeza da praça é feita?	Sim	Aparentemente.
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Sem informação.	
Condições de limpeza do local	Regular.	
Possui área com areia?	Não	--
A troca da areia do parque é feita de quanto em quanto tempo?	--	

Existe parque infantil na Praça?	Não	--
Se sim, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção?	--	--
Condições do Parque Infantil	--	--
Quantos brinquedos a praça possui?	--	
Condições dos brinquedos	--	
Existe grades cercando o parque infantil?	Não	--
Condições da grade	--	--
Existe iluminação?	Sim	--
Condições da iluminação	Regular, aparentemente. Visita foi realizada durante o dia.	
Condições da estrutura elétrica	Regular, necessita de reparos.	
A praça possui jardim?	Sim	--
Condições do jardim	Necessita de reparos nas contenções.	
Gramado	Sim	--
Condições do gramado	Há falta de gramado em diversas partes.	
A praça possui alguma área coberta?	Sim	Um palco.
Se sim, em que condições?	Regular. Contém pichações e pertences de população em condição de vulnerabilidade social.	
Bancos	Não	--
Condições dos bancos	--	
Mesas	Não	--
Condições das mesas	--	
Bicicletário	Não	--
Condições	--	
Piso	Sim	--
Condições do piso	Regular. Buracos em alguns pontos. Elevações provocadas pela raízes de árvores.	
Lixeiras	Sim	--
Condição das lixeiras	Boa. Mas contém pichações.	
É feita coleta seletiva?	Não	--
Se sim, qual a periodicidade?	--	
Banheiro feminino	Não	--
Condições do banheiro feminino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Banheiro masculino	Não	--
Condições do banheiro masculino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Bebedouros	Não	--
Condições dos bebedouros	--	

Possui alguma área para prática de atividade física?	Não	--
Se sim, quais as condições da área?	--	
Possui quadra de esportes?	Sim	Prática de Skate.
A manutenção da quadra é feita?	Aparentemente, não. Muita pichação no local.	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
A limpeza da quadra é feita?	Aparentemente, sim.	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
Condições de limpeza da quadra	--	
Condições das Traves	--	
Possui redes para os esportes demarcados?	Não	--
Rede de Proteção?	Não	--
Alambrado?	Sim	--
Quais esportes estão demarcados?	--	
Condições das demarcações	--	
A quadra possui alguma área coberta?	Não	--
Se sim, em que condições?	--	
Piso?	Sim	--
Condições do piso da quadra	Bom, mas contém pichações.	
Lixeiras	Não	--
Condição das lixeiras da quadra	--	
É feita coleta seletiva? Qual periodicidade?	Não	--
A quadra possui Iluminação?	Sim	Iluminação da praça.
Condições da iluminação	Regular, aparentemente. A visita foi realizada durante o dia.	
A praça possui área construída ao redor que possa proporcionar risco aos frequentadores?	Não	
A praça possui objetos que possam ser usados de forma a proporcionar risco aos frequentadores? (Madeira, Ferro, Pedras)	Sim. Pedras e pedaços de madeira.	

04 - Acessibilidade

Estacionamento	Não	--

Condições do Estacionamento	--	
Faixa de pedestres no entorno	Sim	--
Condição da faixa de pedestres	Boa	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	Somente placa de revitalização.
Condições da placa ou totem	Boa	
Poluição sonora no entorno	Não	--
Possui rampas / corrimão?	Sim	Pequena rampa sem corrimão e com más condições (chão quebrado).

Placa de identificação de reformas

Busto de Bernardo Mascarenhas

Área de gramado

Área de gramado e canteiro

Área de gramado e canteiro

Caixa de passagem

Área de gramado e canteiro

Caixa de passagem sem tampa

Área de gramado e canteiro

Objeto metálico enterrado no gramado. Risco aos frequentadores

Pichação na pista de skate

Gramado

Pichação na pista de skate

Pichação na pista de skate

Pichação na pista de skate

Pichação nos arredores da praça

Pichação na pista de skate

Caixa de passagem com tampa destrancada.

Sistema elétrico com fiação exposta

Vsita parcial da praça

Piso com rachaduras

Caixa de passagem com buracos ao redor

Piso com rachaduras e buracos

Piso com rachaduras e buracos

Piso com rachaduras

Gramado com necessidade de aparo

Gramado com necessidade de aparo

Gramado

Gramado

Caixa de passagem com tampa danificada.

Vsita parcial da praça

Vsita parcial da praça

Vsita parcial da praça

Gramado

Caixas de coleta de água pluvial com piso irregular ao redor

Sistema de iluminação usado eventualmente apresenta equipamentos fixados somente com a

Sistema de iluminação usado eventualmente apresenta equipamentos fixados somente com a

Caixa de passagem sem tampa

Pichações ao redor do palco e pertences de população em situação de vulnerabilidade so

Sistema de condução de cabos elétricos do palco não está devidamente fixado à estrutur

Sistema de iluminação cotidiana da praça sem os globos de proteção

Vsita parcial da praça

Sistema de iluminação usado eventualmente apresenta refletores (mais acima do sistema)

Sistema de iluminação usado eventualmente apresenta refletores (mais acima do sistema)

Sistema de iluminação cotidiana da praça sem os globos de proteção

Canteiro com gramado

Jardim com gramado

Jardim com gramado

Pichação ao redor do palco

Pichação ao redor do palco

lixeiras em bom estado mas com pichação

Piso com rachaduras e buracos

Rampa de acesso à praça apresenta rachaduras e buracos



Rampa de acesso à praça apresenta rachaduras e buracos com faixa de pedestres

Sistema de iluminação abaixo do nível do solo apresenta grande acúmulo de lixo e as gr