

**Local:** Rua Santana**Data:** 05/09/2019**Relatório:** Espaços Públicos em Geral**Área:** Outros**1 - Dados de identificação do espaço**

Equipamento/Espaço	Rua Santana	
Endereço	Rua Santana, 77	
Bairro	Santa Terezinha	
CEP	36045-155	
Telefone	--	
E-mail	--	
Lei de criação	--	
Fundação	--	
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Não	--
Se existe, qual?	--	

2 - Vista/Fiscalização

Durante a visita/fiscalização foi apurado que:	Problemas de acessibilidade ao longo da rua, como buracos no asfalto, calçadas em más condições e falta de rampas de acesso aos cadeirantes, gerando grande dificuldade de ir e vir. Além disso, foram observados problemas em relação ao estacionamento de veículos, o qual, além de ser outro fator prejudicial a travessia dos pedestres, gera constantes retenções no trânsito, dado que a rua, além de ser estreita, ainda possui parada em ambos os lados. Segundo o morador é comum veículos ficarem por vários dias (o fato de muitas casas ao entorno não possuírem garagem e a constante carga e descarga de mercadorias para atender ao comércio local agravam a situação). Há uma iminente inauguração de um grande condomínio residencial no bairro, o que impactará no aumento do fluxo de pessoas e no trânsito como um todo. As disposições física e temporal do sinal de trânsito próximo à esquina da rua com a avenida Rui Barbosa, apresentam riscos de acidente, o morador relatou que é comum a constante imprudência (principalmente alta velocidade e avanço de sinal vermelho, gerando batidas, atropelamentos, etc.).
--	---



Estacionamento nos dois lados da via e ausência de rampas para cadeirantes



Presença de buraco na via



Presença de buraco na via



Semáforo



Trânsito próximo à esquina da Avenida Rui Barbosa e Rua Santana