



**Proposição:** PEDIF - Pedido de Informação  
**Número:** 000102/2018

<b>APROVADO</b>
Em: 29/08/2018

José Márcio Lopes Guedes
2º VICE PRESIDENTE

Sras. Vereadoras,  
Srs. Vereadores,

O FiscalizaJF, serviço voltado à fiscalização do Poder Executivo Municipal, instituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 205/2015, atendendo à Solicitação de nº 140, compareceu à Praça do Cruzeiro, situada na Rua Redentor, defronte ao número 206, Bairro Paineiras, para fiscalizar as condições gerais do equipamento. Durante a fiscalização foi apurado que:

- Apresenta acúmulo de lixo ensacado, provavelmente residencial e aguardando por coleta, não tendo na praça indicação de horário para depósito e coleta dos mesmos;
- Parte da vegetação da praça encobre a iluminação da mesma podendo gerar perda de eficiência luminosa;
- Uma caixa de passagem hidráulica apresenta tampa improvisada em material inapropriado para este fim e possível vazamento de água;
- Os gramados da praça apresentam áreas não cobertas por grama estando a terra exposta;
- Os bancos necessitam de pintura e não possuem encosto, fato que desfavorece a população idosa que frequenta o local;
- As lixeiras encontram-se em boas condições, porém estão pichadas;
- O piso ao redor da praça apresenta irregularidades de relevo devido ao crescimento de raízes da vegetação local;
- Presença de galhos, oriundos da própria vegetação e pedras que podem ser utilizados de forma a macular a integridade física dos frequentadores;
- O marco identificador da praça, o cruzeiro, apresenta danos no acabamento que são oriundos da prática de esqueitismo no local, segundo informação de morador presente no momento da visita, bem como fuligem oriunda da queima de velas depositadas em sua base.

Requeremos, nos termos regimentais, que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que, no prazo legal definido no art. 47, inc. XIII, da Lei Orgânica Municipal, nos informe sobre a possibilidade de:

- Regulamentação das condições de presença, acúmulo e coleta do lixo presente na praça e fixação de placas informativas para auxiliar em tal regulamentação, bem como o recolhimento dos objetos que podem gerar riscos aos frequentadores;
- Poda da vegetação que encobre parte do sistema de iluminação da praça, cobertura das falhas nos gramados que apresentam áreas com terra exposta e correção das irregularidades no piso;
- Substituição da tampa da caixa de passagem hidráulica por tampa de material condizente



- com a sua função e verificação da existência de vazamento de água;
- Instalação de cercania que venha garantir a integridade estrutural do cruzeiro e reforma da estrutura que apresenta danos conforme já citado;
  - Instalação ou adaptação dos bancos da praça para um modelo que melhor se encaixe nas necessidades da população idosa frequentadora do local.

Palácio Barbosa Lima, 29 de agosto de 2018.



Rodrigo Cabreira de Mattos  
Vereador Rodrigo Mattos - PHS

Luiz Otávio Fernandes Coelho  
Vereador Pardal - PTC

Antônio Santos de Aguiar  
Vereador Dr. Antônio Aguiar -  
MDB