



Local: Avenida Juiz de Fora

Data: 27/06/2019

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

1 - Dados de identificação do espaço	
Equipamento/Espaço	Avenida Juiz de Fora
Endereço	Avenida Juiz de Fora
Bairro	Parque Guarani - Grama
CEP	--
Telefone	--
E-mail	--
Lei de criação	--
Fundação	--
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Não --
Se existe, qual?	--

2 - Vista/Fiscalização	
Durante a visita/fiscalização foi apurado que:	<ul style="list-style-type: none"> • Presença de buracos na via Paulo Afonso Tristão próximo ao cruzamento com a Avenida Juiz de fora; • Canteiros necessitam de manutenção (poda de vegetação e reparação do meio-fio); • Queixa de moradores sobre o fato de os pontos de ônibus não possuírem abrigos; • Sinalização horizontal necessitando de pintura ao longo da Avenida e nos seus respectivos cruzamentos; • Queixa de moradores sobre falta de semáforos e quebra-molas ao longo da Avenida e seus cruzamentos em razão de alegada alta velocidade no tráfego de veículos, aumentando, conseqüentemente, o risco de acidentes; • Queixa de moradores sobre calçadas estreitas, com vegetação invadindo seu espaço e piso irregular; • Queixa de moradores sobre presença de animais na pista.



Buracos próximos à esquina da Avenida Juiz de Fora com a rua Paulo Afonso Tristão



Sinalização horizontal apagada



27 de jun de 2019

Sinalização horizontal do quebra-molas apagada



27 de jun de 2019

Canteiro com meio-fio danificado



Ausência de sinalização horizontal e calçadas estreitas



Calçada estreita e com piso desnivelado



Canteiro com meio-fio danificado



Ponto de ônibus sem cobertura (Pista sentido Grama)



Ponto de ônibus sem cobertura (Pista sentido Centro)





Presença de animais soltos próximo à via