

**Local:** Rua Dr José de Castro Azevedo**Data:** 05/09/2019**Relatório:** Espaços Públicos em Geral**Área:** Outros**1 - Dados de identificação do espaço**

Equipamento/Espaço	Rua	
Endereço	Rua Dr. José de Castro Azevedo, 240	
Bairro	Parque Independência	
CEP	36048-420	
Telefone	--	
E-mail	--	
Lei de criação	--	
Fundação	--	
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Não	--
Se existe, qual?	--	

2 - Vista/Fiscalização

Durante a visita/fiscalização foi apurado que:	Verificou-se um buraco resultante do afundamento de parte da rua. Segundo moradores, o caso perdura por aproximadamente 2 anos e as medidas tomadas são meramente paliativas, colocando-se terra e entulhos para evitar o desnivelamento ainda maior em relação à pequena faixa de asfalto original. Frise-se que essas medidas paliativas são tomadas pelos próprios moradores, inerte o Poder Público. Ainda segundo os moradores, este buraco causa avarias nos veículos que transitam por lá, por exemplo danos às suspensões dos veículos, empenamento das rodas, pneus furados e outros. Constatou-se a dificuldade enfrentada por caminhões e ônibus coletivos que passavam pelo local no momento da vista, principalmente por terem que passar obrigatoriamente dentro do buraco, gerando, além dos possíveis danos aos veículos, risco iminente de acidentes (ao lado do buraco há um terreno baldio muito íngreme). Os moradores relataram que a situação se agrava ainda mais no período chuvoso, uma vez que o volume de água vindo dos pontos mais altos do bairro é grande, contribuindo para afundamento do solo e a interdição da rua a médio e longo prazo.
--	---



Dificuldade no tráfego de ônibus coletivos



Dificuldade no tráfego de ônibus coletivos



Dificuldade no tráfego de ônibus coletivos



Buraco visto de frente e terreno íngreme ao fundo



Buraco ocupando metade da faixa de asfalto (próximo ao nº265)



Presença de buraco na via



Presença de buraco na via



Presença de buraco na via