



Local: Rua Carlos Drummond de Andrade

Data: 10/01/2020

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

1 - Dados de identificação do espaço

Equipamento/Espaço	Rua Carlos Drummond de Andrade	
Endereço	Rua Carlos Drummond de Andrade, entre os números 8 e 36	
Bairro	Borborema	
CEP	36050-420	
Telefone	Não há	
E-mail	Não há	
Lei de criação	Não há	
Fundação	Não há	
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Sim	--
Se existe, qual?	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	

2 - Vista/Fiscalização



Durante a visita/fiscalização foi apurado que:

No dia 10 de janeiro de 2020, durante a visita do Fiscaliza JF aos bairros Borborema e Progresso, os moradores apresentaram as seguintes demandas:

A primeira diz respeito ao mau funcionamento das bocas de lobo na rua Carlos Drummond de Andrade (bairro Borborema), as quais encontram-se repletas de lixo e entulhos, comprometendo o escoamento adequado das águas pluviais e gerando como resultados fortes enxurradas e alagamento de diversas residências ao longo dessa via até àquelas localizadas na rua de esquina (Antonietta Maximiniano Sampaio).

Alia-se como causa ao problema dos alagamentos a manilha de esgoto quebrada (localizada no alto da rua, em frente ao número 7), cujo asfalto encontra-se rompido devido à infiltração. Como se trata de trecho muito íngreme, o risco amplia-se ao tráfego de veículos, cujos motoristas necessitam de atenção redobrada para evitarem acidentes.

Outro ponto apontado pela população refere-se ao acúmulo de mato e sujeira encontradas próximas ao escadão que liga a referida rua à rua Maria Adelino da Costa, já no bairro Progresso, o que prejudica diretamente a limpeza e o bem estar no local.

Por fim, o terceiro ponto em questão trata de dois problemas no trecho da rua Maria Adelino da Costa (entre os números 65 e 105), localizada acima da Rua Carlos Drummond de Andrade. Lá existem bueiros sem o gradil de proteção, o que gera riscos iminentes de acidente por quem ali trafega. Soma-se a isso o fato de que a rua é muito frequentada por crianças e adolescentes, que brincam diariamente naquele trecho. O outro problema observado é a presença de um carro abandonado na via, o que pode gerar diversos riscos, principalmente por estar localizado próximo de um dos dois bueiros sem tampa.



Bueiro completamente entupido na Rua Carlos Drummond de Andrade



Asfalto danificado devido às infiltrações da rede de esgoto



Resíduos próximos ao escadão, entre as Ruas C.D. de Andrade e Maria Adelino da Costa



Resíduos próximos ao escadão, entre as Ruas C.D. de Andrade e Maria Adelino da Costa



Bueiro sem gradil de proteção na Rua Maria Adelino da Costa, próximo ao número 65



Bueiro sem gradil de proteção na Rua Maria Adelino da Costa, próximo ao número 105



Veículo abandonado na Rua Maria Adelino da Costa



Veículo abandonado na Rua Maria Adelino da Costa