**Local:** Rua São Bernardo

**Data:** 10/01/2020

**Relatório:** Espaços Públicos em Geral

**Área:** Outros

| 1 - | Dados de identificação do espaço | |
|---|---|---|
| Equipamento/Espaço | Rua São Bernardo | |
| Endereço | Rua São Bernardo, próximo ao número 36 | |
| Bairro | São Bernardo | |
| CEP | 36062-260 | |
| Telefone | Não há. | |
| E-mail | Não há. | |
| Lei de criação | Não há. | |
| Fundação | -- | |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Sim | -- |
| Se existe, qual? | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. | |

## 2 - Vista/Fiscalização

| | |
|---|---|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | No dia 10 de janeiro de 2020, durante a visita do Fiscaliza JF à rua São Bernardo, bairro homônimo, os moradores apresentaram as seguintes demandas:<br><br>Existe um bueiro próximo ao número 36 da via que apresenta problemas recorrentes de formação de buracos. O principal condicionante refere-se à quebra da manilha e à liberação da água no entorno do equipamento, provocando, por exemplo, infiltrações, afundamentos constantes do solo e potencializando riscos de acidentes de trânsito.<br><br>Outra demanda relatada diz respeito às diversas bocas de lobo sem manutenção ao longo da rua. É comum a presença de gradis e tampas danificadas, bem como o excesso de resíduos sólidos dentro delas, com destaque para os equipamentos próximos aos números 46 e 98, o que prejudica não somente a segurança dos transeuntes ao trafegarem próximos à elas, mas também o risco de alagamentos nas residências e comércios ao entorno.<br><br>Há também a questão do excesso de lixo no local, cuja concentração localiza-se no início da Rua São Bernardo, próximo ao número 46: um pequeno jardim foi transformado em um ponto irregular de descarte, o que se transformou em um sério problema, trazendo, dentre outras consequências, mau cheiro, presença de insetos e roedores e detritos espalhados nas calçada e no asfalto.<br><br>Por fim, há o problema do mau estado de conservação da malha asfáltica e das calçadas. Em relação ao primeiro, é constante o aparecimento de buracos, cuja necessidade de manutenção é frequente, e em muitas vezes traz como consequências a necessidade de manobras bruscas de desvio de obstáculos por parte dos motoristas, o que pode provocar danos aos veículos, risco de atropelamentos, etc. Em relação às calçadas, nota-se em muitos pontos o piso quebrado, trazendo riscos de acidentes. |

**Acúmulo de lixo próximo ao nº 46**

**Descarte irregular de lixo em um jardim próximo ao nº 46**

**Descarte de lixo irregular em um pequeno jardim, próximo ao nº 46**

**Descarte de lixo irregular em um pequeno jardim, próximo ao nº 46**

**Boca de lobo com excesso de resíduos sólidos em seu interior**

**Boca de lobo com excesso de resíduos sólidos em seu interior**

**Boca de lobo com gradil danificado**

**Boca de lobo com tampa quebrada**

**Boca de lobo estreita e gradil danificado**

**Descarte de lixo irregular ao longo da via**

**Calçadas em mau estado de conservação**