

**Local:** Rua Otávio Pereira Torres**Data:** 04/05/2022**Relatório:** Espaços Públicos em Geral**Área:** Outros**1 - Dados de identificação do espaço**

Equipamento/Espaço	Rua Otávio Pereira Torres	
Endereço	Rua Otávio Pereira Torres	
Bairro	Bomfim	
CEP	36051-214	
Telefone	Não há.	
E-mail	Não há.	
Lei de criação	Não informado	
Fundação	Não informado	
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Sim	--
Se existe, qual?	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	

2 - Vista/Fiscalização

Durante a visita/fiscalização foi apurado que:	Em visita à rua Otávio Pereira Torres, localizada no Bairro Bonfim, foi verificado que a rua apresenta problemas crônicos próximo à esquina com a Rua Horanides Maria Aparecida, como enchentes constantes, bem como escoamento inadequado do sistema de esgoto e vazamento de líquido no subsolo. Além disso, destaca-se a falta de manutenção de uma pequena mina ao fim da Rua Horanides Maria Aparecida, cujo volume d'água contribui para a infiltração no solo, produzindo como resultado o comprometimento das estruturas das residências ao entorno, gerando insegurança aos moradores e transeuntes.
--	---



Reconstrução do trecho da esquina entre a Rua Otávio Pereira Torres e Horanides Maria



Reconstrução do trecho da esquina entre a Rua Otávio Pereira Torres e Horanides Maria



Imóvel comprometido no entorno das ruas Otávio Pereira Torres e Horanides Maria Aparecida



Escoamento inadequado da mina presente no fim da Rua Horanides Maria Aparecida