



Local: Rua José Sobreira

Data: 19/05/2022

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

| 1 - Dados de identificação do espaço | |
|---|--|
| Equipamento/Espaço | Rua José Sobreira, em frente ao número 663 |
| Endereço | Rua José Sobreira, em frente ao número 663 |
| Bairro | Linhares |
| CEP | -- |
| Telefone | -- |
| E-mail | -- |
| Lei de criação | -- |
| Fundação | -- |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Não -- |
| Se existe, qual? | -- |

| 2 - Vista/Fiscalização | |
|--|--|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | <p>A rua apresenta risco de mais desmoronamentos; Voltou a circular ônibus na rua, comprometendo ainda mais a segurança do local; Segundo a moradora da casa atingida, se a PJF disponibilizar o projeto e o material, ela promoverá um mutirão com os moradores vizinhos para recuperar sua casa. Não houve intervenção efetiva por parte da Defesa Civil. A via parece estar com galerias pluviais encharcando o terreno por baixo do asfalto.</p> |



