



**Local:** Rua José Orozimbo

**Data:** 22/11/2022

**Relatório:** Espaços Públicos em Geral

**Área:** Outros

1 - Dados de identificação do espaço	
Equipamento/Espaço	Rua José Orozimbo
Endereço	Rua José Orozimbo
Bairro	Santa Luzia
CEP	36010-210
Telefone	Não há.
E-mail	Não há.
Lei de criação	Não informado.
Fundação	Não informado.
Existe responsável pelo equipamento/espaço?	Sim --
Se existe, qual?	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

2 - Vista/Fiscalização	
Durante a visita/fiscalização foi apurado que:	<p>O deslizamento parcial da rua José Orozimbo de Oliveira, no bairro Santa Luzia, ocorrido entre os dias 2 e 3 de março de 2020, danificou não apenas sua malha asfáltica, mas também trechos da mureta de proteção. Conseqüentemente, boa parte desse material ficou solto entre a rua e a encosta, resultando em risco iminente de colisão com as casas.</p> <p>da rua José Nicodemus da Silva, localizada imediatamente abaixo. Além disso, a circulação na rua em questão tornou-se restrita apenas aos pedestres, através de um estreito caminho, dado o avanço do deslizamento; por fim, evidenciou-se ainda mais o deslocamento de alguns imóveis e o resultante aparecimento de rachaduras e risco de desmoronamento.</p> <p>Desde nossa última visita, em 5 de março de 2020 houveram apenas medidas paliativas, como por exemplo a instalação de uma lona a fim de preservar a encosta, porém nenhum elemento de correção foi realizado.</p>



Aspecto da Rua José Orozimbo



Presença de lona de proteção e risco de queda do restante da rua



**Risco de queda dos transeuntes**



**Asfalto estreito e em péssimas condições**



**Ausência de proteção para pedestres e moradores do entorno**



**Lona de proteção da encosta**