



**Local:** Rua João de Deus Pereira

**Data:** 29/11/2022

**Relatório:** Espaços Públicos em Geral

**Área:** Outros

| 1 - Dados de identificação do espaço        |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Equipamento/Espaço                          | Rua João de Deus Pereira             |
| Endereço                                    | Rua João de Deus Pereira             |
| Bairro                                      | Santo Antônio                        |
| CEP   | 36071-490                            |
| Telefone                                    | Não há.                              |
| E-mail                                      | Não há.                              |
| Lei de criação                              | Não informado.                       |
| Fundação                                    | Não informado.                       |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Sim --                               |
| Se existe, qual?                            | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora |

| 2 - Vista/Fiscalização                         |  |
|--|--|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | A rua João de Deus Pereira, localizada no bairro Santo Antônio, atualmente concentra suas demandas em 2 situações: a primeira, referente ao mau funcionamento das bocas de lobo ao longo da via, cujo entupimento contribui para o escoamento inadequado das águas pluviais, o que afeta a rua Francisco Rodrigues Silva, localizada logo abaixo, a qual absorve toda a quantidade de água, assumindo alto risco de erosão da pista, como o provocado pelas chuvas de janeiro passado, cujo impacto resultou em impedimento da circulação de veículos. Dessa forma, a segunda demanda apresenta correlação com a primeira, dado que, com a necessidade da circulação dos veículos (sejam eles particulares, sejam os ônibus de transporte públicos), a rua João de Deus Pereira passou a adotar circulação de mão dupla, acelerando a degradação do asfalto e contribuindo para o aparecimento de buracos profundos em muitos pontos ao longo da via, gerando prejuízos aos veículos e obrigando os moradores do entorno a lançarem mão de obras paliativas com recursos próprios a fim de mitigar os problemas. |



Recapeamento emergencial providenciado por morador



Aspecto do recapeamento emergencial providenciado por morador



Buracos ao longo da via



Buracos ao longo da via



**Presença de buracos ao longo da via**



**Boca de lobo entupida**