



Local: Praça Doutor João Penido

Data: 09/11/2016

Relatório: Questionário praças

Área: Esporte e Lazer

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	Praça Doutor João Penido
Endereço	--
Bairro	Centro
CEP	--
Telefone	--
E-mail	--
Lei de criação	--
Fundação	--

02 - Equipe Administrativa

A praça possui um responsável específico?	Não	Sem informação.
No caso de sim, nome do responsável	--	
Jardineiros	Não	Sem informação.
Serviços gerais	Não	Sem informação.
Paisagista	Não	Sem informação.
Vigilantes	Não	Sem informação.

03 - Estrutura Física / Condições da Estrutura Física

Data da última reforma	01/01/2004	--
A manutenção da praça é feita?	Sim	Aparentemente
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Sem informação.	
A limpeza da praça é feita?	Sim	Aparentemente
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
Condições de limpeza do local	Boa	
Possui área com areia?	Não	--
A troca da areia do parque é feita de quanto em quanto tempo?	--	



Existe parque infantil na Praça?	Não	--
Se sim, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção?	--	--
Condições do Parque Infantil	--	--
Quantos brinquedos a praça possui?	--	
Condições dos brinquedos	--	
Existe grades cercando o parque infantil?	Não	--
Condições da grade	--	--
Existe iluminação?	Sim	--
Condições da iluminação	Aparentemente boa, mas necessita de manutenção em alguns lustres. Visita foi feita durante o dia.	
Condições da estrutura elétrica	Boa	
A praça possui jardim?	Sim	--
Condições do jardim	Regular	
Gramado	Sim	--
Condições do gramado	Falho em alguns pontos.	
A praça possui alguma área coberta?	Não	--
Se sim, em que condições?	--	
Bancos	Sim	--
Condições dos bancos	Necessitam de manutenção.	
Mesas	Não	--
Condições das mesas	--	
Bicicletário	Não	--
Condições	--	
Piso	Sim	--
Condições do piso	Regular. Buracos em alguns pontos e grades de bueiro quebradas. Piso irregular em alguns pontos.	
Lixeiras	Sim	--
Condição das lixeiras	Boa	
É feita coleta seletiva?	Não	--
Se sim, qual a periodicidade?	--	
Banheiro feminino	Não	--
Condições do banheiro feminino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Banheiro masculino	Não	--
Condições do banheiro masculino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Bebedouros	Não	--
Condições dos bebedouros	--	



Possui alguma área para prática de atividade física?	Não	--
Se sim, quais as condições da área?	--	
Possui quadra de esportes?	Não	--
A manutenção da quadra é feita?	--	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
A limpeza da quadra é feita?	--	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
Condições de limpeza da quadra	--	
Condições das Traves	--	
Possui redes para os esportes demarcados?	Não	--
Rede de Proteção?	Não	--
Alambrado?	Não	--
Quais esportes estão demarcados?	--	
Condições das demarcações	--	
A quadra possui alguma área coberta?	Não	--
Se sim, em que condições?	--	
Piso?	Não	--
Condições do piso da quadra	--	
Lixeiras	Não	--
Condição das lixeiras da quadra	--	
É feita coleta seletiva? Qual periodicidade?	Não	--
A quadra possui Iluminação?	Não	--
Condições da iluminação	--	
A praça possui área construída ao redor que possa proporcionar risco aos frequentadores?	Uma construção já interditada pela defesa civil.	
A praça possui objetos que possam ser usados de forma a proporcionar risco aos frequentadores? (Madeira, Ferro, Pedras)	Objetos trazidos por população em condição de vulnerabilidade social.	

04 -

Acessibilidade

Estacionamento	Não	--
----------------	-----	----



Condições do Estacionamento	--	
Faixa de pedestres no entorno	Sim	Duas faixas em boas condições e duas faixas apagadas.
Condição da faixa de pedestres	--	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	Totem de reforma.
Condições da placa ou totem	Boa	
Poluição sonora no entorno	Não	--
Possui rampas / corrimão?	Sim	Pequena rampa em más condições. Chão quebrado.



Placa de identificação de reformas



Vsita parcial da praça



Vsita parcial da praça



Vsita parcial da praça



Canteiros ao redor das árvores



Bancos que necessitam de reformas e/ou pintura



Caixas de coleta de água pluvial com piso quebrado e irregular ao redor



Tampa da galeria de esgoto apresenta buraco de grande profundidade em sua lateral



Lixeiras sujas em sua parte externa



Vista parcial de área com trânsito de veículos em meio à praça




Vista parcial de área com trânsito de veículos em meio à praça



Caixa de passagem sistema elétrico



Sistema de iluminação da praça necessitando de reparos



Sistema de iluminação da praça necessitando de reparos



Banco destruído com partes ausentes



Faixa de pedestres e demarcação de ciclo rota



Lixeiras em boas condições



Caixas de coleta de água pluvial com piso quebrado e irregular ao redor



Canteiro com gramado




Faixa de pedestres - Apagada necessita de pintura



Faixa de pedestres - Apagada necessita de pintura



Caixas de coleta de água pluvial com piso quebrado e irregular ao redor



Caixas de coleta de água pluvial com piso quebrado e irregular ao redor



Buracos no piso



Vista parcial do Piso



Vista parcial do Piso



Área isolada pela Defesa Civil ao redor de prédio histórico



Área isolada pela Defesa Civil ao redor de prédio histórico




Área isolada pela Defesa Civil ao redor de prédio histórico



Objeto metálico cortante alocado em árvore



Objeto metálico cortante alocado em árvore



Faixa de pedestre apagada. Faixa que dá acesso à rua Halfeld



Faixa de pedestre apagada. Faixa que dá acesso à rua Halfeld



Faixa de pedestre apagada. Faixa que dá acesso à rua Halfeld