



Local: Córrego de São Pedro

Data: 15/12/2022

Relatório: Espaços Públicos em Geral

Área: Outros

| 1 - Dados de identificação do espaço | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Equipamento/Espaço | Rua Geraldo Bitarello |
| Endereço | Rua Geraldo Bitarello |
| Bairro | São Pedro |
| CEP | 36037-496 |
| Telefone | Não há. |
| E-mail | Não há. |
| Lei de criação | Não informado. |
| Fundação | Não informado. |
| Existe responsável pelo equipamento/espaço? | Sim -- |
| Se existe, qual? | Prefeitura Municipal de Juiz de Fora |

| 2 - Vista/Fiscalização | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante a visita/fiscalização foi apurado que: | <p>Durante a visita foi apurado que:</p> <p>O córrego São Pedro, o qual margeia a rua Geraldo Bitarello, apresenta diversos problemas no seu entorno. É evidente a ausência de limpeza nas margens, dado o mato alto e a quantidade excessiva de entulhos e lixo de toda a natureza, fazendo com que haja cheias constantes nos períodos chuvosos, provocando transtornos aos moradores da região, bem como em outras regiões do bairro em que o córrego passa.</p> |



Presença de mato alto e ponte sem manutenção



Rua em péssimo estado de conservação



Início da rua Geraldo Bitarello



Presença de sujeira e mato alto no entorno do Córrego São Pedro



Fim da rua Geraldo Bitarello, com presença de mato alto e sujeira



Excesso de sujeira e mato alto no entorno do Córrego São Pedro



Excesso de sujeira e mato alto no entorno do Córrego São Pedro



Excesso de sujeira e mato alto no entorno do Córrego São Pedro



Gradil da boca de lobo danificada