



Local: Praça Nossa Senhora de Fátima

Data: 20/02/2017

Relatório: Questionário praças

Área: Esporte e Lazer

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	O local destinado à guarda de ferramentas que possivelmente está sendo ocupado por um homem, conforme informações do reclamante, encontrava-se trancado durante a visita. A porta do referido local apresentava sinais de depredação.	
Endereço	Rua Halfeld, 1440	
Bairro	Paineiras	
CEP	36016-000	
Telefone	--	
E-mail	--	
Lei de criação	LEI N° 12.974 - de 23 de maio de 2014	
Fundação	Maio de 1980	

02 - Equipe Administrativa

A praça possui um responsável específico?	Não	Sem informações correspondentes
No caso de sim, nome do responsável	Sem informações correspondentes	
Jardineiros	Sim	Empav - Conforme assessoria de V.Sa. Vereador Wagner. Assessoria esteve presente durante a visita.
Serviços gerais	Sim	Empav - Conforme assessoria de V.Sa. Vereador Wagner. Assessoria esteve presente durante a visita.
Paisagista	Sim	Empav - Conforme assessoria de V.Sa. Vereador Wagner. Assessoria esteve presente durante a visita.
Vigilantes	Não	Sem informações correspondentes

03 - Estrutura Física / Condições da Estrutura Física

A manutenção da praça é feita?	Não	Aparentemente sim, mas sem informações correspondentes.
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
A limpeza da praça é feita?	Sim	Executada pela Empav conforme assessoria de V.Sa. Vereador Wagner. A assessoria esteve presente durante a visita.



No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Por demanda.	
Condições de limpeza do local	Boas.	
Possui área com areia?	Não	--
A troca da areia do parque é feita de quanto em quanto tempo?	--	
Existe parque infantil na Praça?	Não	--
Se sim, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção?	--	--
Condições do Parque Infantil	--	--
Quantos brinquedos a praça possui?	--	
Condições dos brinquedos	--	
Existe grades cercando o parque infantil?	Não	--
Condições da grade	--	--
Existe iluminação?	Sim	--
Condições da iluminação	Boas. Não foram executados testes, pois, a visita foi feita durante o dia. Necessita pequenos reparos que são visíveis.	
Condições da estrutura elétrica	Boas. Apresenta a ligação de uma extensão a partir de uma tomada fixada em um poste de iluminação. Tal ligação está fora dos padrões de segurança e aparenta ser irregular.	
A praça possui jardim?	Não	--
Condições do jardim	--	
Gramado	Não	--
Condições do gramado	--	
A praça possui alguma área coberta?	Sim	Área da Gruta.
Se sim, em que condições?	Boas.	
Bancos	Sim	--
Condições dos bancos	Boas. Um dos bancos apresenta a lateral direita quebrada.	
Mesas	Não	--
Condições das mesas	--	
Bicicletário	Não	--
Condições	--	
Piso	Sim	Piso confeccionado com pedras rústicas.
Condições do piso	Boas.	
Lixeiras	Sim	--
Condição das lixeiras	Boa condição. Apresenta pichações.	
É feita coleta seletiva?	Não	--
Se sim, qual a periodicidade?	--	
Banheiro feminino	Não	--
Condições do banheiro feminino	--	



O banheiro é adaptado?	Não	--
Banheiro masculino	Não	--
Condições do banheiro masculino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Bebedouros	Não	--
Condições dos bebedouros	--	
Possui alguma área para prática de atividade física?	Não	--
Se sim, quais as condições da área?	--	
Possui quadra de esportes?	Não	--
A manutenção da quadra é feita?	--	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
A limpeza da quadra é feita?	--	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
Condições de limpeza da quadra	--	
Condições das Traves	--	
Possui redes para os esportes demarcados?	Não	--
Rede de Proteção?	Não	--
Alambrado?	Não	--
Quais esportes estão demarcados?	--	
Condições das demarcações	--	
A quadra possui alguma área coberta?	Não	--
Se sim, em que condições?	--	
Piso?	Não	--
Condições do piso da quadra	--	
Lixeiras	Não	--
Condição das lixeiras da quadra	--	
É feita coleta seletiva? Qual periodicidade?	Não	--
A quadra possui Iluminação?	Não	--
Condições da iluminação	--	
A praça possui área construída ao redor que possa proporcionar risco aos frequentadores?	Não.	



A praça possui objetos que possam ser usados de forma a proporcionar risco aos frequentadores? (Madeira, Ferro, Pedras)	Não.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

04 - Acessibilidade


Estacionamento	Não	--
Condições do Estacionamento	--	
Faixa de pedestres no entorno	Não	A praça faz o término de uma rua sem saída.
Condição da faixa de pedestres	--	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	--
Condições da placa ou totem	Boas	
Poluição sonora no entorno	Não	--
Possui rampas / corrimão?	Sim	Sem rampas ou corrimão.



Placa de identificação



Banco - Necessita de reparos



Demais bancos em boas condições de pintura e conservação



Área de vegetação natural ao redor da praça



Pequenas áreas pichadas



Lixeira - Boas condições e apresenta Pichações



Possível ligação irregular na parte elétrica.



Continuidade da referida ligação. A cor da fiação se confunde com a vegetação.





Iluminação da praça. Necessita pequenos reparos



Área coberta destinada à gruta



Porta de uma área construída dentro da praça. Apresentando deformações por possíveis



Lixo e objetos encontrados de frente à referida área construída.



Vista parcial da praça