



Local: Quadra de Esportes Granbery

Data: 15/06/2016

Relatório: Questionário praças

Área: Esporte e Lazer

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	Quadra de Esportes da Praça Carlos Rutier
Endereço	Rua Princesa Isabel esquina com Av. Antônio Ribeiro
Bairro	Granbery
CEP	30610-400
Telefone	--
E-mail	--
Lei de criação	LEI Nº 9.517, de 04 de Junho de 1999
Fundação	1999

02 - Equipe Administrativa

A praça possui um responsável específico?	Não	Representado pela Associação dos moradores
No caso de sim, nome do responsável	--	
Jardineiros	Não	Desenvolvido pela EMPAV
Serviços gerais	Não	Desenvolvido pela EMPAV
Paisagista	Não	Desenvolvido pela EMPAV
Vigilantes	Não	--

03 - Estrutura Física / Condições da Estrutura Física

A manutenção da praça é feita?	Sim	Feita pela EMPAV
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Por demanda	
A limpeza da praça é feita?	Sim	Feita pela EMPAV
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Por demanda	
Condições de limpeza do local	Boa	
Possui área com areia?	Não	Não
A troca da areia do parque é feita de quanto em quanto tempo?	Não há área com areia	
Existe parque infantil na Praça?	Não	Não



Se sim, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção?	--	--
Condições do Parque Infantil	--	--
Quantos brinquedos a praça possui?	Nenhum	
Condições dos brinquedos	Não há	
Existe grades cercando o parque infantil?	Não	--
Condições da grade	--	--
Existe iluminação?	Sim	Sim
Condições da iluminação	Boa	
Condições da estrutura elétrica	Boa	
A praça possui jardim?	Não	Não
Condições do jardim	--	
Gramado	Não	Há apenas área de contenção por vegetação
Condições do gramado	--	
A praça possui alguma área coberta?	Não	Não
Se sim, em que condições?	--	
Bancos	Sim	Sim
Condições dos bancos	Necessitam de pintura devido à pichação	
Mesas	Sim	Sim
Condições das mesas	Necessitam de pintura devido à pichação	
Bicicletário	Não	Não
Condições	--	
Piso	Sim	Sim
Condições do piso	Boa	
Lixeiras	Sim	Sim
Condição das lixeiras	Boa com pichação	
É feita coleta seletiva?	Não	Não
Se sim, qual a periodicidade?	--	
Banheiro feminino	Não	Não
Condições do banheiro feminino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Banheiro masculino	Não	Não
Condições do banheiro masculino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Bebedouros	Não	Não
Condições dos bebedouros	--	
Possui alguma área para prática de atividade física?	Não	Não
Se sim, quais as condições da área?	--	



Possui quadra de esportes?	Sim	Sim
A manutenção da quadra é feita?	sim	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	por demanda	
A limpeza da quadra é feita?	por demanda	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
Condições de limpeza da quadra	Boa	
Condições das Traves	Avariadas	
Possui redes para os esportes demarcados?	Sim	Somente futebol
Rede de Proteção?	Não	Não
Alambrado?	Sim	Falta uma parte lateral junto à encosta. Avariado nas partes inferiores e necessita aumentar altura.
Quais esportes estão demarcados?	Futsal e vôlei	
Condições das demarcações	Necessita de pintura	
A quadra possui alguma área coberta?	Não	Não
Se sim, em que condições?	--	
Piso?	Sim	Sim
Condições do piso da quadra	Necessita de reparos devido aos buracos e rachaduras, além de pintura do piso	
Lixeiras	Sim	Junto à praça
Condição das lixeiras da quadra	Boa com pichações	
É feita coleta seletiva? Qual periodicidade?	Não	Não
A quadra possui Iluminação?	Sim	Sim
Condições da iluminação	Boa	
A praça possui área construída ao redor que possa proporcionar risco aos frequentadores?	Não	
A praça possui objetos que possam ser usados de forma a proporcionar risco aos frequentadores? (Madeira, Ferro, Pedras)	Não	

04 -

Acessibilidade

Estacionamento	Não	Não
Condições do Estacionamento	--	
Faixa de pedestres no entorno	Não	Não



Condição da faixa de pedestres	--	
Possui placa ou totem de identificação	Não	Não
Condições da placa ou totem	--	
Poluição sonora no entorno	Não	Não
Possui rampas / corrimão?	Não	Sem acesso adequado à portador de necessidades especiais



Banco - Pichações



Banco - Pichações



Refletores de iluminação



Piso da praça



Piso da quadra - Buracos e rachaduras



Vista lateral da quadra



Alambrado entre praça e quadra



Foto noturna cedida por moradores



Foto noturna cedida por moradores



Foto noturna cedida por moradores




Foto noturna cedida por moradores



Foto noturna cedida por moradores



Foto noturna cedida por moradores



Praça (ao lado da quadra)



Trave - Vista Lateral



Trave - vista frontal



Trave - Vista Lateral danificada



Trave danificada - Vista Lateral



Trave danificada - Vista Lateral



Área da praça - Bancos



Área de contenção gramada



Área de contenção gramada



Área danificada do alambrado



Área danificada do alambrado



Área danificada do alambrado



Área lateral da quadra - sem alambrado



Área lateral da quadra - sem alambrado



Escada de acesso à quadra



Escada de acesso à quadra



Escada de acesso à quadra pela rua Professora Carolina Coelho