Local: Praça do Cruzeiro

Data: 15/08/2018

Relatório: Questionário praças

Área: Esporte e Lazer

01 -	Dados do Equipamento
Equipamento	Praça do Cruzeiro
Endereço	Rua Redentor, 206
Bairro	Paineiras
CEP	36.016-070
Telefone	--
E-mail	--
Lei de criação	Norma: LEI 1816 de 1963 (Recebeu o nome atual)
Fundação	LEI 190 1949 Publicação: 14/10/1949

02 -	Equipe Administrativa	
A praça possui um responsável específico?	Não	Sem Informação no local.
No caso de sim, nome do responsável	--	
Jardineiros	Não	Sem Informação no local.
Serviços gerais	Não	Sem Informação no local.
Paisagista	Não	Sem Informação no local.
Vigilantes	Não	Sem Informação no local.

03 -	Estrutura Física / Condições da Estrutura Física	
A manutenção da praça é feita?	Não	Aparentemente.
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
A limpeza da praça é feita?	Sim	Apresenta presença de lixo ensacado, provavelmente residencial, que aguarda por coleta.
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	Sem informação no local.	
Condições de limpeza do local	Boas condições.	
Possui área com areia?	Não	--
A troca da areia do parque é feita de quanto em quanto tempo?	--	

Existe parque infantil na Praça?	Não	--
Se sim, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção?	--	--
Condições do Parque Infantil	--	--
Quantos brinquedos a praça possui?	--	
Condições dos brinquedos	--	
Existe grades cercando o parque infantil?	Não	--
Condições da grade	--	--
Existe iluminação?	Sim	--
Condições da iluminação	Aparentemente em boas condições. Não foram feitos testes devido à visita diurna. Parte da vegetação encobre as luminárias podendo gerar perda de eficiência das mesmas.	
Condições da estrutura elétrica	Boas condições.	
A praça possui jardim?	Sim	--
Condições do jardim	Boas condições. Uma caixa de passagem hidráulica apresenta tampa improvisada em material inapropriado para este fim e possível vazamento de água.	
Gramado	Sim	--
Condições do gramado	Boas condições. Apresenta áreas sem cobertura de grama.	
A praça possui alguma área coberta?	Não	--
Se sim, em que condições?	--	
Bancos	Sim	--
Condições dos bancos	Boas condições. Necessitam de pintura e não possuem encosto.	
Mesas	Não	--
Condições das mesas	--	
Bicicletário	Não	--
Condições	--	
Piso	Sim	--
Condições do piso	Apresenta irregularidades de relevo devido ao crescimento de raízes da vegetação local.	
Lixeiras	Sim	--
Condição das lixeiras	Boas condições. Apresentam pichações.	
É feita coleta seletiva?	Não	Aparentemente, pois não possui no local dispositivos destinados a esta finalidade.
Se sim, qual a periodicidade?	--	
Banheiro feminino	Não	--
Condições do banheiro feminino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Banheiro masculino	Não	--

Condições do banheiro masculino	--	
O banheiro é adaptado?	Não	--
Bebedouros	Não	--
Condições dos bebedouros	--	
Possui alguma área para prática de atividade física?	Não	--
Se sim, quais as condições da área?	--	
Possui quadra de esportes?	Não	--
A manutenção da quadra é feita?	--	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
A limpeza da quadra é feita?	--	
No caso de sim, de quanto em quanto tempo?	--	
Condições de limpeza da quadra	--	
Condições das Traves	--	
Possui redes para os esportes demarcados?	Não	--
Rede de Proteção?	Não	--
Alambrado?	Não	--
Quais esportes estão demarcados?	--	
Condições das demarcações	--	
A quadra possui alguma área coberta?	Não	--
Se sim, em que condições?	--	
Piso?	Não	--
Condições do piso da quadra	--	
Lixeiras	Não	--
Condição das lixeiras da quadra	--	
É feita coleta seletiva? Qual periodicidade?	Não	--
A quadra possui Iluminação?	Não	--
Condições da iluminação	--	
A praça possui área construída ao redor que possa proporcionar risco aos frequentadores?	Não possui.	

A praça possui objetos que possam ser usados de forma a proporcionar risco aos frequentadores? (Madeira, Ferro, Pedras)	Presença de galhos, oriundos da própria vegetação e pedras.

04 -	Acessibilidade	
Estacionamento	Não	--
Condições do Estacionamento	--	
Faixa de pedestres no entorno	Não	--
Condição da faixa de pedestres	--	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	Sim. Placa aos pés do cruzeiro, o qual nomeia a praça.
Condições da placa ou totem	Ruins. Partes do monumento apresentam danos no acabamento que são oriundos da pratica de esqueitismo no local, segundo informação de morador presente no momento da visita.	
Poluição sonora no entorno	Não	--
Possui rampas / corrimão?	Sim	Apenas rampas de acesso. Em boas condições.

Vista geral da praça

Calçada ao redor de um dos jardins

Escada para acesso ao centro da praça

Monumento

Monumento

Banco e lixeira

Calçada ao redor de um dos jardins

Rampa de acesso à praça

Calçada ao redor de um dos canteiros

Calçada ao redor de um dos canteiros

Caixa de passagem hidráulica

Caixa de passagem hidráulica

Jardim gramado

Rampa de acesso à praça

Poste de iluminação