Página 1 de 2



## RELATÓRIO DE VISTORIA - BO: 2-3/2019 de 01 MAR 2019.

Em atenção à solicitação de vistoria de GERALDO SERGIO DE SOUZA, endereço de referência: RUA OTAVIO ALVES FERREIRA 1, BAIRRO: JARDIM L ERMITAGE - JUIZ DE FORA, promoveu-se avaliação técnica em: RUA OTAVIO ALVES FERREIRA 1, BAIRRO: JARDIM L **ERMITAGE - JUIZ DE FORA** 

no dia 19/03/2019 através do profissional de Engenharia Civil da Defesa Civil: Paulo Roberto Carrato CREA 32.194/D que relatou o seguinte:

Trata-se de deformações visualizadas na ponte de acesso ao condomínio Jardim Lermitage. Observamos que essas deformações - afundamento e trincas do piso da laje de continuação do tabuleiro, estão sobre uma parte em aterro no encontro do tabuleiro com a pavimentação da via pública. Segundo relatado pelo sr. David, porteiro da entrada do condomínio, sob a parte danificada do tabuleiro existe este aterro e na continuação da laje as 5 manilhas de passagem do córrego sob o tabuleiro, estão trincadas em todas as direções da seção circular das mesmas.

Tudo isso constante no BO: 2-3/2019 de 01 MAR 2019.

Este documento substitui possíveis versões anteriores à esta data, decorrentes de correções.

## Providências Tomadas:

Enviado através do GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E ATIVIDADES INTERSETORIAIS, MEMORANDO número 215/2019 para SO/SSOURB/DOMO com o texto: "ENCAMINHO POR SOLICITAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA A INDICAÇÃO A SEGUIR: - SOLICITANTE: GERALDO SERGIO DE SOUZA. - LOCAL DA OCORRÊNCIA: RUA ALVES **FERREIRA** BAIRRO: JARDIM LERMITAGE. "COMPROMETIMENTO DE REDE DE DRENAGEM." - PROVIDÊNCIA: "FAVOR TOMAR CIÊNCIA DO PRESENTE RELATÓRIO E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, SITUADA NA RUA JOÃO BATISTA TOSTES AO LADO DO Nº 13 NO BAIRRO JARDIM LERMITAGE." - VISTORIADOR: PAULO ROBERTO CARRATO CREA 32.194/D - (EM CASO DE DÚVIDA, FAZER CONTATO COM O VISTORIADOR PELO TELEFONE 3690-7733). ATENCIOSAMENTE.", documento este entregue em 23/04/2019

Enviado através do GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO E ATIVIDADES INTERSETORIAIS, MEMORANDO número 223/2019 para SO/SSOURB/DOMO com o texto: "ENCAMINHO POR SOLICITAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA A INDICAÇÃO A SEGUIR: - SOLICITANTE: GERALDO SERGIO DE SOUZA. - LOCAL DA OCORRÊNCIA: RUA OTAVIO ALVES FERREIRA 1, BAIRRO: JARDIM LERMITAGE. - MOTIVO: "COMPROMETIMENTO DE REDE DE DRENAGEM." - PROVIDÊNCIA: "FAVOR TOMAR CIÊNCIA DO PRESENTE RELATÓRIO E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, SITUADA NA RUA JOÃO BATISTA TOSTES AO LADO DO Nº 13 NO BAIRRO JARDIM LERMITAGE." - VISTORIADOR: PAULO ROBERTO CARRATO CREA 32.194/D - (EM CASO DE DÚVIDA, FAZER CONTATO COM O VISTORIADOR PELO TELEFONE 3690-7733). ATENCIOSAMENTE.", documento este entregue em 29/04/2019

Vistoria: "Constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem" ABNT NBR 13752/1996 - Ítem 3.77

Em caso de necessidade de obras de engenharia (construção, reforma, demolição) as mesmas deverão ser acompanhadas Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania Subsecretaria de Defesa Civil

Av Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga – CEP 36060-140 – Julz de Poera – MG Tel: (2t) 3690-7369 – Fax (2t) 3690-7247 SISDEC 4.0 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE DEFESA CIVIL

E-doc - Autenticação: cd2f5aeb049718dc15378cf4cd1abe4a Documento: RVT BO: 2-3/2019.



por profissional de engenharia habilitado, com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia – CREA. Conforme Lei Federal nº 6496 de 7 dez 1977; Documento expedido após realização de vistoria técnica e nos termos que dispõe o art 5º incisos XXXIII e XXXIV, alínea b da Constituição Federal.

Impresso por: Wanderson dos Santos em 17-08-2020 às 11:30 h.

WALTER DE MELO GERENTE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES TÉCNICAS.

Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania Subsecretaria de Defesa Civil

Av Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga – CEP 36060-140 – Julz de Fora – MC Tel: (32) 3690-7369 – Fax (32) 3690-7247 SISDEC 4.0 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE DEFESA CIVIL

Página 2 de 2