



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

STDA - SSADM - DAP - SCI- SUPERVISÃO DE CONTROLE DE IMOVEIS

ENDEREÇO:

LAUDO DE VISTORIA DE BEM IMÓVEL

AV ENGENHEIRO VALDIR PEDRO MONACHESI e FRANCISCO FAEYER SOBRINHO

INTERESSADO:

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

OBJETIVO:

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO IMÓVEL

MEMORANDO Nº 35.261/2021

CONFORME VISTORIA REALIZADA NO DIA 27/07/2021 ÀS 15:00 HORAS, CONSTATAMOS:

DATA:

28/07/21



ÁREA DE SERVIDÃO ENTRE OS LOTES 13 e 14 na AV ENGENHEIRO VALDIR PEDRO MONACHESI e lotes 49 e 50 na RUA FRANCISCO FAEYER SOBRINHO

Responsáveis pelo Levantamento de Campo

Airton Hermsdorf O Junior

TNM I - TÉC. EM EDIFICAÇÕES

STDA/SSADM/DAP - **SCI**

Iaci Luiz Damasceno

TNM I - TÉC. EM EDIFICAÇÕES

STDA/SSADM/DAP - **SCI**
SUPERVISOR