



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 1786

Em 6 / 7 / 2026

Maria (OE+JFS)
EXPEDIENTE

Ofício nº 1798/2026/SG

Juiz de Fora, 03 de julho de 2026

Exmº. Sr.

José Márcio Lopes Guedes

Presidente da Câmara Municipal

36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 1217/2026

Pedido de Informação nº 106/2026

De Autoria do Luiz Otávio Fernandes Coelho - Pardal

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Pedido de Informação referenciado, encaminhamos a presente resposta(s) emitida(s) pela(s) secretaria(s) competente(s), anexa(s) a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

**MARIA MARGARIDA
MARTINS**

**SALOMAO:1352103
9668**

Assinado de forma digital

por MARIA MARGARIDA

MARTINS

SALOMAO:13521039668

Dados: 2026.07.03 14:46:56

-03'00'

Margarida Salomão
Prefeita de Juiz de Fora

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br

Memorando 4- 40.370/2026

De: Braz S. - SMU - SSTT - DGOT

Para: SMU - AG - Assessoria Secretaria de Mobilidade Urbana - A/C Jéssica S.

Data: 29/05/2026 às 17:30:25

Setores envolvidos:

SMU, SMU - SSTT - DGOT, SG - SSRI - DAPROL, SMU - AG

Pedido de Informação nº 106/2026 - Luiz Otávio Fernandes Coelho - Parda

A Ilma.

Dra. Jéssica Ramos Farineli de Souza, Assessora SMU

Apresento os meus cumprimentos e faço referência ao presente expediente, bem como ao seu anexo.

Considerando o exposto, informamos que no dia 28/05/2026, a equipe da Defesa Civil, em conjunto com um representante da SMU, realizou uma vistoria técnica em toda a extensão da Rua Belizário de Castro, no bairro Grajaú. Foi constatado que, em frente ao numeral 574, foi executada recentemente uma obra de contenção no trecho que apresentava risco para veículos e pedestres. Durante a vistoria, verificou-se que as intervenções realizadas mitigaram o risco existente no local. Contudo, foi observado um abatimento em uma das pistas de rolamento, além de trincas superficiais no pavimento. Por fim, devido às intervenções executadas, o trecho em questão encontra-se liberado para a circulação de veículos pesados. No restante da via, não foram observados sinais de instabilidade.

Diante do exposto, normalizamos o atendimento da linha 426 – Grajaú, na Rua Belizário de Castro, conforme anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Braz Onofre Silva Santos

Gerente do Departamento de Gestão e Operação do Transporte Coletivo Urbano - SMU - SSTT - DGOT

Anexos:

Linha_426_Grajaú.PNG



Editar imagem

