



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 1858

Em 10 / 7 / 2026

EXPEDIENTE

Ofício nº 1837/2026/SG

Juiz de Fora, 09 de julho de 2026

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 1389/2026
Pedido de Informação nº 120/2026
De Autoria do Sargento Mello Casal

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Pedido de Informação referenciado, encaminhamos a presente resposta(s) emitida(s) pela(s) secretaria(s) competente(s), anexa(s) a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

MARIA MARGARIDA
MARTINS
SALOMAO:1352103966
8

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARIDA MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2026.07.10 09:32:59
-03'00'

Margarida Salomão
Prefeita de Juiz de Fora

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br



Memorando 3- 42.463/2026

De: Cidinha L. - SEDUPP

Para: SG - SSRI - DAPROL - Departamento de Acompanhamento da Produção Legislativa - A/C Aline L.

Data: 08/06/2026 às 17:08:11

Setores envolvidos:

SG - SSRI - DAPROL, SEDUPP, SEDUPP - SSPDC

Pedido de Informação nº 120/2026 - Sargento Mello Casal

Prezada,


Para resposta ao Pedido de Informação encaminho o despacho 2.

Atenciosamente,

—

Cidinha Louzada

Secretária de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD77-1636-06C7-E097

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CIDINHA LOUZADA (CPF 333.XXX.XXX-68) em 08/06/2026 17:08:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AD77-1636-06C7-E097>

Memorando 2- 42.463/2026

De: Luís M. - SEDUPP - SSPDC

Para: SEDUPP - Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular - A/C Carina C.

Data: 03/06/2026 às 19:16:02

Setores envolvidos:

SG - SSRI - DAPROL, SEDUPP, SEDUPP - SSPDC

Pedido de Informação nº 120/2026 - Sargento Mello Casal

Prezada Carina Soares,

Em relação ao Pedido de Informação nº 120/2026, esclareço:

Se a Defesa Civil realizou vistoria técnica nas referidas vias após os abalos e danos causados pela tragédia ocorrida no mês de fevereiro de 2026;

Sim. Foram realizadas diversas vistorias no local, inclusive com várias interdições de imóveis na Rua Expedicionário Antônio Novais.

Qual o atual estado estrutural das fossas existentes nas mencionadas ruas;

Foi realizada quatro ações conjuntas de vistorias com a presença da Defesa Civil, Fiscalização de Posturas e Corpo de Bombeiros. Nos locais onde foi identificado vazamentos e lançamento incorreto das redes de esgoto e águas pluviais os proprietários foram orientados a providenciar a correto direcionamento e correções necessárias.

Se há risco de deslizamento, erosão ou comprometimento da encosta nas vias citadas em razão dos danos identificados;

A área foi diretamente afetada pelos eventos pluviométricos extremos registrados em fevereiro de 2026, ocasião em que as equipes da Defesa Civil realizaram vistorias técnicas e identificaram a ocorrência de múltiplos deslizamentos de terra e condições de instabilidade com potencial de risco à população residente. Diante do cenário constatado, foi determinada a evacuação preventiva dos imóveis, como medida de proteção à vida.

Quais providências emergenciais e definitivas foram ou serão adotadas pelo Município para garantir a segurança dos moradores e preservar a estabilidade da encosta;

Além da evacuação preventiva, foram encaminhados Planos de Trabalhos para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional visando a captação de recursos federais para mitigação do risco no local.

Se existe cronograma de obras, interdição preventiva ou acompanhamento técnico contínuo no local.

A área permanece sob acompanhamento da Defesa Civil, que realiza ações de monitoramento e reavaliação das condições de estabilidade do local. Dentre as ações de monitoramento, cita-se a mais recente vistoria técnica, realizada em 01 de junho de 2026, sendo observadas as condições de instabilidade no talude adjacente à via. Dessa forma, mantém-se a permanência das medidas preventivas anteriormente adotadas, tendo em vista que as condições observadas ainda representam risco à segurança dos moradores. Em relação as obras, os Planos de Trabalhos enviados para Brasília estão em análise por parte do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Att.,

Luís Fernando Martins

Subsecretário de Proteção e Defesa Civil.

