



Proposição: REQ - REQUERIMENTO
Número: 003068/2026

APROVADO
Em: 27/04/2026

José Márcio Lopes Guedes
PRESIDENTE

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhada solicitação à CESAMA para que realize, **com urgência**, vistoria técnica e as devidas providências na Rua José Gustavo do Nascimento, nº 200, bairro Santa Lúcia.

Conforme relato de moradora, foi construída recentemente uma caixa d'água no local, obra já concluída, porém **ainda não há fornecimento de água**. Além disso, o muro da residência encontra-se **trincado**, havendo também registro de **deslizamento de barranco na parte posterior do imóvel**, o que tem gerado grande preocupação quanto à segurança estrutural da residência.

Diante da situação, solicita-se:


A imediata avaliação técnica da estrutura da caixa d'água e da rede de abastecimento;

A regularização do fornecimento de água;

A vistoria das condições do terreno e do muro, com adoção das medidas necessárias para garantir a segurança da moradora.

A presente solicitação se justifica pelo risco iminente e pela necessidade de assegurar condições dignas e seguras de moradia.

Palácio Barbosa Lima, 27 de abril de 2026.



João Evangelista de Almeida
Vereador João do Joaquinho - PSB

