



Proposição: REQ - REQUERIMENTO
Número: 004259/2026

APROVADO
Em: 19/06/2026

José Márcio Lopes Guedes
PRESIDENTE

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores,

Requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, nos termos regimentais, que seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que determine à Defesa Civil, à Secretaria de Obras e demais órgãos competentes a realização imediata de vistoria técnica na Avenida Antônio Miranda, Bairro Vila Ideal, em razão dos riscos decorrentes da instabilidade da encosta e da preocupação manifestada pelos moradores.

A presente solicitação decorre das constantes reivindicações dos moradores, que relatam sinais de instabilidade no terreno e receio quanto à ocorrência de deslizamentos, especialmente durante os períodos de chuvas intensas.

Diante da relevância da situação e visando à preservação da vida, da integridade física dos moradores e do patrimônio público e privado, faz-se necessária a realização de vistoria técnica urgente, com emissão de laudo circunstanciado, indicando as condições da área, o grau de risco existente e as medidas preventivas e corretivas que deverão ser adotadas, inclusive quanto à necessidade de obras de contenção de encosta.

Requer-se, ainda, que o Poder Executivo informe o resultado da vistoria realizada, as providências eventualmente adotadas e o cronograma previsto para execução das intervenções técnicas necessárias.

Palácio Barbosa Lima, 19 de junho de 2026.



Carlos José de Souza
Vereador Fiote - PDT

